

E8エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い --R8C/Tiny E8エミュレータデバugga起動時に発生する"Communication Timeout Error"について--

オンチップデバッグエミュレータE8用エミュレータソフトウェアに含まれているR8C/Tiny E8エミュレータデバuggaの使用上の注意事項を連絡します。

- デバugga起動時に発生する"Communication Timeout Error"について

1. 該当製品

R8C/Tiny E8エミュレータデバugga V.2.03.00以前
(E8エミュレータソフトウェア V.2.07 Release 01以前のバージョンに含まれている)

2. 内容

該当製品を使用した場合、マイコンとの接続時に"Communication Timeout Error"が発生する場合があります。

3. 発生条件

下記条件をすべて満たす場合に発生します。

- (1) 該当製品に同梱の以下のデバuggaを使用している。

R8C/Tiny E8 エミュレータデバugga V.2.03.00以前のバージョン

R8C/Tiny E8 エミュレータデバuggaのバージョン確認方法：

統合開発環境High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」
->「アドミニストレーション」を選択してツールアドミニストレーション
ダイアログボックスを開く。「登録済コンポーネント」リストボックスに
表示されている "Debugger Components" フォルダ内の "R8C E8 SYSTEM"
コンポーネントのバージョン表示欄を確認する。

- (2) 下記のR8C/Tinyシリーズマイコンの何れかを使用している。

- R8C/18 グループ : R5F21181, R5F21182, R5F21183, R5F21184

- R8C/19 グループ : R5F21191, R5F21192, R5F21193, R5F21194
- R8C/1A グループ : R5F211A1, R5F211A2, R5F211A3, R5F211A4
- R8C/1B グループ : R5F211B1, R5F211B2, R5F211B3, R5F211B4
- R8C/24 グループ : R5F21244, R5F21245, R5F21246, R5F21247, R5F21248
- R8C/25 グループ : R5F21254, R5F21255, R5F21256, R5F21257, R5F21258

4. 対応策

E8エミュレータソフトウェア V.2.09 Release 02以降のバージョンをご使用
ください。

5. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

オートアップデートユーティリティ経由または以下のダウンロードサイト
から最新版のインストーラをダウンロードして実行してください。

http://japan.renesas.com/e8_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。