

## M3T-PD38 V.5.10 Release 2 ご使用上のお願い

740ファミリ用 エミュレータデバッガM3T-PD38の使用上の注意事項を連絡します。

- M3T-PD38起動時のライセンスIDの認証に関する注意事項

### 1. 該当製品

M3T-PD38 V.5.10 Release 2

### 2. 内容

M3T-PD38起動時、エラーメッセージ「LICENSE ERROR: License information is not found. Please install again!」が表示され、起動できない場合があります。

### 3. 発生条件

M3T-PD38 V.5.10 Release 1 または M3T-PD38 V.5.10 Release 1A がインストールされていない状態で、M3T-PD38 V.5.10 Release 2 を起動した場合に発生します。

※ PC4701MまたはPC4701Uでご使用の場合は、M3T-PD38はライセンスIDチェックを行いませんので、問題は発生しません。

※ ホストマシンにあらかじめ V.5.10 Release 1 または V.5.10 Release 1A がインストールされている場合は、問題は発生しません。

### 4. 恒久対策

本内容は、M3T-PD38 V.5.10 Release 2A で改修しました。

日本語版は[ここから](#)ダウンロードしてください。

英語版は[ここから](#)ダウンロードしてください。

M3T-PD38 V.5.10 Release 2A については、「[M3T-PD38 V.5.10 Release 2A 日本語版・英語版バージョンアップのお知らせ](#)」を参照ください。

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.