

## High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 ご使用上のお願い -- R8C/TinyシリーズMCUのデバッグについて --

統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.00の使用上の注意事項を連絡します。

- R8C/TinyシリーズMCUのデバッグについて

### 1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop V.4.00.00

ただし、以下のいずれかのデバッガとの組み合わせで、R8C/TinyシリーズMCUのデバッグを行う場合のみ。

- E7エミュレータソフトウェア V.2.06 Release 00以前のバージョン
- E8エミュレータソフトウェア V.1.02 Release 01以前のバージョン

### 2. 内容

該当のエミュレータソフトウェアのHigh-performance Embedded Workshop V.3を、他製品にバンドルされているV.4.00.00でバージョンアップし、R8C/TinyシリーズMCUのデバッグを行う場合、逆アセンブリ表示が正しく行われません。

### 3. 恒久対策

以下のいずれかの方法でHigh-performance Embedded Workshop V.4.00.00へバージョンアップしてください。すでにバージョンアップしている場合も同様です。

1. High-performance Embedded Workshop V.4.00.00以降のアップデートプログラムを使用してバージョンアップする。  
アップデートプログラムはこちらから入手できます。
2. E8エミュレータのアップデートプログラムを使用してバージョンアップする。  
E8エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00のアップデートプログラムはこちらから入手

できます。

**注意：**

E7エミュレータをご使用の場合、E7エミュレータソフトウェアV.3.00 Release 00以降でHigh-performance Embedded Workshop V.4をバンドルする予定ですので、V.3.00 Release 00のリリースまでは、1.の対策をお願いします。

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.