

統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.04.00 ご使用上のお願い

High-performance Embedded Workshop V.4.04.00へのアップデート時の注意事項を 連絡します。

1. 内容

High-performance Embedded WorkshopをV.4.04.00にアップデートして起動するとHigh-performance Embedded Workshopが異常終了する場合があります。

2. 発生条件

以下の条件を満たしている場合に発生します。

- (1) V.4.04.00にアップデートする前に「ファイルから検索」機能*を使用したことがある。
- (2) 「ファイルから検索」ダイアログボックスのディレクトリプルダウンリストにディレクトリ履歴が5個または9個表示される。

* 指定したファイルから指定した文字列を検索する機能です。High-performance Embedded Workshopの編集メニューから選択できます。

3. 回避策

以下のFAQに掲載されているスクリプトファイル"Hew_V40400"をダウンロードして、High-performance Embedded Workshop V.4.04.00をインストールしたディレクトリへコピーして、実行（ダブルクリック）してください。

FAQ : 日本語版

FAQ : 英語版

4. 恒久対策

次期バージョンで改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.