

E100エミュレータ用MCUユニットR0E530640MCU00 ご使用上の お願い

E100エミュレータと使用するMCUユニットR0E530640MCU00（M16C/64グループMCU用）の使用上の注意事項を連絡します。

1. 該当製品

ロット番号 (Board Lot No. 8*I****) の末尾が数字であるR0E530640MCU00 (末尾がA, B, Cなどアルファベットで終わる場合は該当しません)

ロット番号は以下の方法で確認できます。

- (1) M16C R8C E100エミュレータデバッガを起動する。
- (2) ヘルプメニュー からテクニカルサポート -> 不具合レポートの作成
を選択する。
- (3) 開いた不具合レポート (Submit a Bug Report) ダイアログボックスに
Board Lot No. 8*I**** が表示される。

2. 問題

該当製品をE100エミュレータに接続して、電源投入後、30秒以上経過してからM16C R8C E100エミュレータデバッガを起動した場合、プログラマブル入出力ポートが出力になる場合があります。

3. 解決策

R0E530640MCU00のCPLDをアップデートしてください。

アップデートに必要なCPLD書き換えソフトウェアおよびR0E530640MCU00のCPLD書き換え手順書は以下のURLからダウンロードできます。(8月5日公開予定)

http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/download/080801_R0E530640MCU00.htm

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.