

High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 へのバージョンアップ用 アップデートプログラムhewv4000u.exe ご使用上のお願い

High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 へのバージョンアップ用アップデートプログラム hewv4000u.exeの使用上の注意事項を連絡します。

- High-performance Embedded Workshopのデバッガコンポーネントの間違ったディレクトリへのコピーについて

1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop アップデートプログラム hewv4000u.exe

注意：

2005年2月7日からオンラインアップデートサイトで公開されたアップデートプログラムで、2月9日 19:00頃から公開を中止しました。

2. 内容

SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージをインストールし、High-performance Embedded Workshop をアップデートプログラムでV.3へアップデートした後、アップデートプログラム hewv4000u.exeでV.4へバージョンアップすると、通常インストールディレクトリの ¥Tools¥renesasにインストールされるデバッガコンポーネント ECX が、間違えてhewv4000u.exe がセーブされているディレクトリにコピーされるため、High-performance Embedded Workshop のデバッガコンポーネントがアップデートできません。

3. 発生条件

以下の条件でHigh-performance Embedded をV.4へバージョンアップした場合、問題が発生しません。

- (1) SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージがインストールされている。
- (2) High-performance EmbeddedをアップデートプログラムでV.3へ

アップデートしている。

- (3) その後、アップデートプログラム hewv4000u.exeでV.4へバージョンアップしている。

4. 恒久対策

2月14日Web掲載のアップデートプログラム"hewv4000u2.exe"を オンラインアップデートサイトからダウンロードして、 High-performance Embedded Workshopをバージョンアップしてください。

2月7日Web掲載のアップデートプログラム"hewv4000u.exe"ですでにHigh-performance Embedded Workshopをバージョンアップされた場合、

- 2月7日Web掲載のアップデートプログラム"hewv4000u.exe"のアンインストールは不要です。
- 2月7日Web掲載のアップデートプログラム"hewv4000u.exe"および、このアップデートプログラムと同じディレクトリにコピーされたファイルはお手数ですが手動で削除してください。

2月14日Web掲載のアップデートプログラムでバージョンアップ実行後は、 High-performance Embedded Workshop を起動して、 以下の方法でデバッガコンポーネントのバージョンが V.3.00.00になっていることを確認してください。

- (1) メニュー「ツール」の「アドミニストレーション」コマンドを選択してツールアドミニストレーションダイアログを開く。
- (2) ツリー表示されている、Debugger Components フォルダを開く。
- (3) 表示されるGeneric Registers View ECXのバージョンが、3.00.00になっていることを確認する。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。