

## E7エミュレータソフトウェア バージョンアッププログラム掲載のお知らせ

H8ファミリ、M16Cファミリ用E7エミュレータのソフトウェアのバージョンアッププログラムをWebに掲載いたしました。

### 1. 更新情報

H8ファミリ、M16Cファミリ用E7エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムをこちらに掲載いたしました。

### 2. 更新されたバージョン

V.2.05 Release 00

### 3. 追加対応デバイス

H8ファミリH8/300H SLPシリーズ : H8/38602RF、H8/38086RF

### 4. High-performance Embedded Workshopのバージョンの更新

High-performance Embedded WorkshopのバージョンがV.3.01.06になりました。

本アップデートプログラムを実行することによりお客様のHigh-performance Embedded WorkshopがV3.01.06になります。

すでにこれより新しいHigh-performance Embedded Workshopがインストールされている環境ではHigh-performance Embedded Workshopのバージョンは新しい方になります。

### 5. その他の更新情報

E7エミュレータV.2.03 Release 00以前のバージョンで作成したワークスペースでセッション情報が正しく反映されない不具合を修正しました。

### 6. 注意事項

"H8/38602RF用デバイス別マニュアル"の4-(19)に記載されているように、 Break Condition 2の使用に関して注意事項があります。

「H8/38602RF使用時、 Break Condition 2 と他のブレーク要因（BREAKPOINT、 Break Condition 1）が同時に成立するような設定は行わないでください。不正な値でブレークします。」

---

**【免責事項】**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.