

E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.05 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engine、H8SX、およびH8Sファミリ用エミュレータ E10A-USB (HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H) のエミュレータソフトウェアを V.2.05 Release 00 にリビジョンアップします。

1. リビジョンアップ対象製品

エミュレータE10A-USB (HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H) 用
エミュレータソフトウェア V1.0.00 ~ V.2.04 Release 00

2. リビジョンアップ内容

2.1 SuperH RISC engineファミリ SH/Tinyシリーズ用デバッグ
MCUボードのサポートを開始しました。SH/Tinyシリーズ用デ
バッグMCUボードは、オンチップデバッグエミュレータ
E10A-USBと組み合わせて使用することにより、インサーキット
エミュレータのデバッグ機能の一部をE10A-USBで使用可能
とするオプションボードです。

SH/Tinyシリーズ用デバッグMCUボードの詳細について
は、データシートを参照ください。

2.1 問題改修

- (1) ターゲットが以下グループのマイコンの場合、メモリ
ウィンドウまたはモニタウィンドウの自動更新とブレー
クが同時に発生すると、エミュレータとターゲットマ
イコンの通信に失敗し、"Communication timeout
error"が発生する不具合を改修しました。

対象マイコン：

シリー ズ	グループ

SH7200	SH7206
SH7210	SH7211
SH7146	SH7146 および SH7149
SH7080	SH7083、SH7084、SH7085、および SH7086
SH7125	SH7124 および SH7125

- (2) SH7210シリーズ SH7211グループ SH7211F用I/O
ファイルの誤記を修正しました。
問題の詳細は、2006年3月16日発行のRENESAS
TOOL NEWS (資料番号：RSO-E10A-USB-
060316D) を参照ください。

3. リビジョンアップ方法

オンラインリビジョンアップ (無償) が可能です。

- (1) 以下のダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロードしてください。
日本語版
英語版
- (2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム (setup.exeファイル) を実行してください。
- (3) E10A-USBへのセットアップを実施するためにSetup Tool for E10A-USB Emulatorを実行してください。

4. 注意事項

- (1) 本インストールプログラムを使用し、すでに使用されているデバイスグループを変更することはできません。
- (2) 本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.00.03にリビジョンアップされます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.