

E10A-USBエミュレータソフトウェア V.1.11 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engineファミリ、H8Sファミリ、H8SXファミリ用エミュレータE10A-USB (HS0005KCU01H、HS0005KCU02H) のエミュレータソフトウェアをV.1.11 Release 01にリビジョンアップします。

1. リビジョンアップ対象製品

対象マイコン	SuperH RISC engineファミリ SH7200シリーズ SH7206グループ
製品名	E10A-USB
型名	HS0005KCU01H およびHS0005KCU02H
エミュレータソフトウェアバージョン	V.1.08 Release 00 ~ V.1.11 Release 00

2. リビジョンアップ内容

内蔵トレース機能の下記不具合を改修しました。

TraceTypeにI-Traceを選択した時、Trace結果のData表示部に本来のアクセスデータと異なる不正なデータを表示します。不正なデータを表示するのは下記の5種類のアクセスです。

- (1) CPUのI-Busを使用して、4のn倍または4のn倍+1であるアドレスをBYTE単位でリードする。
- (2) CPUのI-Busを使用して、4のn倍または4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でリードする。
- (3) CPUのI-Busを使用して、4のn倍または4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でライトする。
- (4) CPUのM-Busを使用して、4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でリードする。
- (5) CPUのM-Busを使用して、4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でライトする。

3. リビジョンアップ方法

- (1) E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストールが済んでいない場合は、お持ちのCD-ROM(E10A-USBエミュレータソフトウェア)内のSetup.exeを実行しE10A-USBエミュレータソフトウェアのインストールを行なってください。
- (2) 以下からHigh-performance Embedded Workshopの最新版を入手して、アップデートしてください。
日本語版
英語版
- (3) E10A-USBエミュレータソフトウェア V.1.11 Release 01のデバイス別アップデートプログラムを以下からダウンロードしてください。
日本語版 (2005年3月23日から公開予定)
英語版 (2005年3月23日から公開予定)
- (4) ダウンロードしたアップデートプログラム (exeファイル) を実行してください。
- (5) E10A-USBへのセットアップ(Setup Tool for E10A-USB Emulator)を実行してください。

注意事項：

本アップデートプログラムを使用し、既に使用されているデバイスグループを変更する事は出来ません。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。