

## E8エミュレータソフトウェア V.2.06 Release 02 へのリビジョンアップのお知らせ

オンチップデバッグエミュレータE8のエミュレータソフトウェアを V.2.06 Release 01 からV.2.06 Release 02 にリビジョンアップしました。

### 1. リビジョンアップ内容

- 1.1 リビジョンアップされたエミュレータデバッグ  
E8エミュレータソフトウェア V.2.06 Release 01に含まれるデバッグを以下のとおりリビジョンアップしました。
- ・ H8 Tiny/Super Low Power E8 Emulator V.1.02.00

注意：この他のエミュレータデバッグはリビジョンアップされていません。

- 1.2 サポートMCUの追加  
デバッグ対象のMCUとしてH8/300H TinyシリーズのH8/36094F および H8/36109F を新たに追加しました。

- 1.3 エミュレータデバッグの改修  
H8/38327Fマイコンをデバッグする場合、LCD機能またはWDTリセット機能を使用すると、Communication Timeout Errorが出力されて正常に動作しません。  
またH8/38347Fマイコンの場合、WDTリセット機能を使用すると同様のエラーが発生する(LCD機能は正常に使用できます)問題を改修しました。  
詳しくは、2006年2月1日発行のRENESAS TOOL NEWS 資料番号 : RSO-E8\_2-060201Dを参照ください。

### 2. リビジョンアップ方法

無償でオンラインリビジョンアップできます。

ダウンロードサイトからアップデートプログラムをダウンロードして 実行してください。

注意1. アップデートプログラムはフルパッケージ版とライト版があります。

フルパッケージ版はE8エミュレータデバッガ、統合開発 High-performance Embedded Workshop、Cコンパイラ パッケージ無償評価版、 ユーザーズ マニュアルおよびオートアップデートユーティリティが同梱されています。

ライト版は、E8エミュレータデバッガおよびHigh-performance Embedded Workshopのみです。

注意2. アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded Workshop V.4.00.02以前のバージョンがインストールされている環境では、V.4.00.03にリビジョンアップされます。

---

#### **【免責事項】**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。