

E200Fエミュレータ R0E0200F1EMU00用 エミュレータソフトウェア V.2.05 Release 00への リビジョンアップのお知らせ

SuperH RISC engineファミリ SH-2およびSH-2A CPUコア用E200Fエミュレータ R0E0200F1EMU00のエミュレータソフトウェアをV.2.04 Release 00 からV.2.05 Release 00にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

1.1 以下のマイコンをサポートデバイスに追加しました。

シリーズ デバイス

SH7280 SH7286グループ
SH7137 SH7136およびSH7137グループ
SH7147 SH7147グループのSH7142(R5F71424xxxxxx)

1.2 以下の問題を改修しました。

該当デバイス : SH7206

内容 :

エバチップユニットに外部バストレーユニットを接続して使用している場合、外部バストレーの Strobe_signals として取得されるバス名とその値が以下のように間違っ表示されます。

- ・ /RASU と /RASLのバス名と値が逆に表示される。
- ・ /CASU と /CASLのバス名と値が逆に表示される。

エバチップユニットを使用しない構成で外部バストレーユニットを使用する場合は本件には非該当となります。

2. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。オートアップデートユーティリティを使用してアップデートするか、以下の手順でアップデートを実施してください。

(1) 以下のダウンロードページからアップデートプログラム (ZIPファイル) をダウンロードしてください (2月5日から公開予定) 。

日本語版 : http://japan.renesas.com/e200f_download

英語版 : http://www.renesas.com/e200f_download

- (2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したインストールプログラム HewInstMan.exeを実行してください。

3. 注意事項

本インストールプログラムを実行すると、統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.02.00以前のバージョンがインストールされている場合は、V.4.03.00にアップデートされます。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.