

RXコード生成支援ツール AP4 for RX リビジョンアップのお知らせ

AP4 for RXを V1.05.00 から V1.06.00 へリビジョンアップします。

1. リビジョンアップ内容

(a) サポートマイコンの追加

サポートマイコンに以下のグループを追加しました。

- RXファミリ: RX23Tグループ

(b) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150516/tn3の注意事項の改修

以下の注意事項を改修します。4, 5については改修されておられません。

1. クロック発生回路(PLL回路動作時)生成コードの注意事項
対象: RX111 および RX113グループ
2. バス設定の注意事項
対象: RX64M および RX71Mグループ
3. 16ビットタイマパルスユニット(TPUa) および マルチファンクション
タイマパルスユニット3(MTU3a)の注意事項
対象: RX64M および RX71Mグループ

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150516tn3>

2. 入手方法

以下のページから、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。

(6月22日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/applilet_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.