

## RL78コード生成支援ツール Applilet3 for RL78 リビジョンアップのお知らせ

Applilet3 for RL78を V1.07.00 から V1.08.00 へリビジョンアップします。

### 1. リビジョンアップ内容

#### - 不具合の修正

電源検出回路で割り込みモードを設定したときのオプションバイトLVIMDS1に間違った値が出力されていたので、正しい値が出力されるよう修正します。対象マイコンを使用されている場合、本バージョンに変更してください。詳細はインストール時に展開されるリリースノートを参照してください。

#### 対象マイコン

RL78ファミリ: RL78/F13, RL78/F14, RL78/L12, RL78/G1A グループ

### 2. 入手方法

以下のページから、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。  
(6月22日からインストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/applilet\\_download](https://www.renesas.com/applilet_download)

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。