

【リビジョンアップ】

R20TS0095JJ0100

Rev.1.00

2016.11.16 号

RX ファミリ イーサネットモジュール**Firmware Integration Technology Rev1.12****概要**

RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology を Rev1.11 から Rev1.12 にリビジョンアップしました。

1. アップデート対象リビジョン

- ▶ RX ファミリ イーサネットモジュール
Firmware Integration Technology (以下、イーサネット FIT モジュール)

リビジョン : Rev1.10, Rev1.11

対応するドキュメントは以下です。

- ・ RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology アプリケーションノート
資料番号 : R01AN2009JJ0110 (Rev1.10 対応)
資料番号 : R01AN2009JJ0111 (Rev1.11 対応)

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。

2.1 改修内容

RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0088JJ0100 で連絡した以下の問題を改修しました。

1. “R_ETHER_LinkProcess” 関数におけるリンク状態変化検出処理の注意事項

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&documenttype=531&q=r20ts0088>

3. アップデート方法**3.1 Web からパッケージをダウンロードする**

以下の Web ページから、RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology をダウンロードしてください。

イーサネット FIT モジュール ダウンロードページ

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=sampleprogram&q=r01an2009>

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.11.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。