

CubeSuite+用V850ファミリデバイス依存情報 V1.00.11へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のV850ファミリデバイス依存情報ファイルである、CubeSuite+ DevInfo_V850をV1.00.10からV1.00.11へリビジョンアップしました。

1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo_V850 V1.00.01~V1.00.10

バージョンは以下の手順で調べることができます。

Windows XPの場合:

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo_V850 のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。

V1.00.0191のように表示されますが91は無視してください。

Windows Vista, Windows 7 および Windows 8の場合:

- (1) Windowsの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo_V850 のバージョンを確認する。

V1.00.0191のように表示されますが91は無視してください。

2. リビジョンアップ内容

(1) SFR情報の修正

以下のマイコンに関連するSFR情報を修正しました。

- V850E2/FE4-L: UPD70F3570, UPD70F3571 および UPD70F3572
- V850E2/FF4-L: UPD70F3573, UPD70F3574 および UPD70F3575
- V850E2/FG4-L: UPD70F3576, UPD70F3577, UPD70F3578, UPD70F3579
および UPD70F3580
- V850E2/FJ4-L: UPD70F3582, UPD70F3583, UPD70F3584 および UPD70F3585

詳細内容は以下のURLで確認してください。(8月1日更新予定)

http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_V850_List.html

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

また、CubeSuite+ 共通部分V1.03.00以前を使用している場合は、先にCubeSuite+をV2.00.00 にアップデートする必要があります。
以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.00.00 をダウンロードしてアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

(1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics
CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動して
アップデートする。(8月1日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、
CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動して
ください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスク
トレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセ
ージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

ラピッドスタートによって起動している場合は、Windows上の通知領域
(タスクトレイ) 内にCubeSuite+が表示されますので確認ください。

(2) Webからインストーラをダウンロードする。

以下のURLからCubeSuite+ DevInfo_V850 V1.00.11 をダウンロードして
インストールする。(8月1日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。