

【リビジョンアップ】

R20TS0508JJ0100

Rev.1.00

2019.11.01 号

e² studio Smart Configurator プラグイン V2.3.0,
RX スマート・コンフィグレータ V2.3.0,
CS+ RX スマート・コンフィグレータ通信プラグイン V1.02.06

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおり、リビジョンアップします。

- (1) e² studio Smart Configurator プラグイン : V2.2.1 から V2.3.0
- (2) RX スマート・コンフィグレータ : V2.2.1 から V2.3.0
- (3) CS+ RX スマート・コンフィグレータ通信プラグイン : V1.02.05 から V1.02.06

1. アップデート対象バージョン

- e² studio V7.6.0 (Smart Configurator プラグイン V2.2.1) 以前の全リビジョン
- RX スマート・コンフィグレータ V2.2.1 以前の全リビジョン
- CS+ RX スマート・コンフィグレータ通信プラグイン V1.02.05 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- RX スマート・コンフィグレータ

Smart Configurator for RX V2.3.0 リリースノート (11 月 5 日から掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4487>

2.1 サポートデバイスの追加

以下のグループにサポートデバイスを追加しました。

- RX23E-A グループ

サポートデバイスの一覧は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/smart-configurator>

2.2 改善内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0466JS0100

1. I²C バスインタフェースの NACK 受信転送中断機能使用時の注意事項

該当デバイス : RX110、RX111、RX113、RX130、RX230、RX231、RX23T、RX24T、RX24U、
RX64M、RX651、RX65N、RX66T、RX71M、RX72M、および RX72T グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0466>

3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は以下をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

3.1 e² studio を使用している場合

インストール方法については、以下を参照してください。

- (1) e² studio を起動する。
- (2) [ヘルプ]→[更新の検査]メニューを選択する。
- (3) [利用できる更新]ダイアログの[利用できる更新]に表示された項目をすべてチェックし、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
- (4) [更新詳細]に表示されたインストール対象が正しいことを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
- (5) ライセンスを確認した後、[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
- (6) 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
- (7) 画面の指示に従い、e² studio の再起動を行う。

3.2 CS+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) 以下の URL から、RX スマート・コンフィグレータをダウンロードしてインストールする。

(11 月 5 日から公開予定)

<https://www.renesas.com/smart-configurator#downloads>

RX スマート・コンフィグレータ V2.3.0

CS+用 RX デバイス依存情報 V3.03.00 をインストールしていない場合は、以下 URL を参照しアップデートしてください。

【リビジョンアップ】CS+用 RX デバイス依存情報 V3.03.00

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0492>

- (2) スタート・メニューから プログラム → Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。(11 月 20 日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Nov.01.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。