

【注意事項】

R20TS0164JJ0100

Rev.1.00

2017.05.16 号

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5

概要

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5 の使用上の注意事項を連絡します。

1. RX230 グループに関する注意事項

1. 該当パラメータファイル

フラッシュメモリプログラマ PG-FP5 で使用する以下のパラメータファイルが該当します。

➤ RX230 グループ用パラメータファイル PR5-R5F5230 V1.01 以前

2. 対象マイコン

RX230 グループ : R5F52305, R5F52306

3. 内容

該当パラメータファイルは、対象マイコンへのコマンド実行時に下記エラーが発生し使用できません。

- プログラミング GUI のアクションログウィンドウ
ERROR(E021): Connection or Synchronisation failed.
- PG-FP5 本体のメッセージディスプレイ
ERROR:021 Inv. Device code

4. 回避策

(1) 対象マイコンが R5F52305 の場合

下記 R5F52315C 用パラメータファイルを使用してください。

- ・ R5F52315C_L.pr5 (リトルエンディアン用)
- ・ R5F52315C_B.pr5 (ビッグエンディアン用)

(2) 対象マイコンが R5F52306 の場合

下記 R5F52316C 用パラメータファイルを使用してください。

- ・ R5F52316C_L.pr5 (リトルエンディアン用)
- ・ R5F52316C_B.pr5 (ビッグエンディアン用)

5. 恒久対策

以下のバージョンで改修予定です。(2017 年 7 月リリース予定)

PR5-R5F5230 V1.02

備考 : V1.02 のリリースまで、PR5-R5F5230 V1.01 をダウンロードサイトから削除します。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.05.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

■総合お問い合わせ先
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。