

【注意事項】

R20TS0570JJ0100

Rev.1.00

2020.04.16 号

RX ファミリ

TSIP(Trusted Secure IP)モジュール Firmware Integration Technology**概要**

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. SSL/TLS 連携機能に関する注意事項**1. SSL/TLS 連携機能に関する注意事項****1.1 該当製品**

RX ファミリ TSIP(Trusted Secure IP)モジュール Firmware Integration Technology V1.08 以降

1.2 該当デバイス

RX ファミリ:

RX65N/RX651、RX66N、RX72M、および RX72N グループ

1.3 内容および発生条件

SSL/TLS 連携機能において、以下の cipher suite が使用できません。

- ・ TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- ・ TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

SSL/TLS 連携機能の API において上記 cipher suite を指定した場合、署名検証が正しく実行されず以下のエラーが発生します。

- ・ TSIP_ERR_FAIL

1.4 回避策

回避策はありません。

1.5 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Apr.16.20	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。