

e² studio Code Generatorプラグイン リビジョンアップのお知らせ

e² studio (Code Generatorプラグイン) を V2.0.2 から V2.1.1 へリビジョンアップします。

製品情報の詳細は、以下のURLでご参照ください。

https://www.renesas.com/cg_p

1. 対象製品

- e² studio V4.1.0.018(Code Generatorプラグイン V2.0.2)以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

2.1 サポートマイコンの追加

以下のグループにおいてサポートマイコンを追加しました。

- RXファミリ: RX130グループ

2.2 注意事項の改修

RENESAS TOOL NEWS で連絡した以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150516/tn1

4. 12ビットA/Dコンバータ(S12ADC)の注意事項
(対象: RX64M および RX71Mグループ)

5. 12ビットD/Aコンバータ(R12DA)の注意事項
(対象: RX64M および RX71Mグループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150516tn1>

備考1: 上記の注意事項は、"e² studio (Code Generatorプラグイン)"
も該当します。

備考2: 1から3については、すでに改修済みです。

(2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150716/tn1

1. バス設定の注意事項

(対象: RX64M および RX71Mグループ)

2. クロック発生回路(HOCO動作時)の注意事項

(対象: RX111 および RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150716tn1>

(3) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150807/tn3

- MTUの相補PWMモード設定の注意事項

(対象: RX230 および RX231グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150807tn3>

(4) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 150901/tn2

- MTUの相補PWMモード設定時の割り込みに関する注意事項

(対象: RX23Tグループ、RX230グループ、RX231グループ、RX110グループ、RX111グループ および RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150901tn2>

(5) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 151101/tn4

3. データトランスファコントローラ(DTC)の設定に関する注意事項

(対象: RX71Mグループ、RX64Mグループ、RX23Tグループ、RX230グループ、RX231グループ および RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=151101tn4>

備考: 1 および 2については次期バージョンで改修予定です。

(6) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 151201/tn3

- マルチファンクションピンコントローラ(MPC)のPAn端子機能選択に関する
注意事項

(対象: RX113グループ)

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=151201tn3>

3. アップデート方法

RENESAS TOOL NEWS 資料番号 151211/tn1の "3. インストール方法" をご参照
ください。(12月15日からWeb掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=151211tn1>

なお、Code Generatorプラグインのみをアップデートすることはできません。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.