# 【リビジョンアップ】

# RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ V2.07.00

R20TS0194JJ0100 Rev.1.00 2017.07.16 号

### 概要

CC-RX を V2.06.00 から V2.07.00 にリビジョンアップします。

## 1. アップデート対象バージョン

CC-RX V2.00.00~V2.06.00

### 2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。professional 版のライセンス登録時のみ使用できる機能は 【professional 】と明記します。詳細は、以下の URL よりリリースノートをご参照ください。

(7月20日より掲載予定)

CS+RX コンパイラ CC-RX V2.07.00 リリースノート

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4094

RX コンパイラ CC-RX V2.07.00 リリースノート

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4093

### 2.1 最適化強化

生成コードの性能を改善しました。

### 2.2 MISRA-C:2012 ルールによるソース・チェック機能の拡充【professional】

ソース・チェック可能な MISRA-C:2012 ルール数を 110 から 119 に拡充しました。

#### 2.3 ライセンスの認証方式の改善

ライセンスの認証方式を改善し、ビルド時間を短縮しました。

### 2.4 配列初期値データの出力方法変更

配列型の初期値データをアセンブリ・ソース上で出力する際、1行にまとめて出力するように変更しました。この変更によりビルド時の解析処理が削減され、ビルド時間を短縮することができます。

### 2.5 モトローラ・S タイプ・ファイルのエンドレコード指定

モトローラ・S タイプ・ファイルのエンドレコードを指定するリンカ・オプション-end\_record を追加しました。V2.06.00 未満ではエントリ・ポイント・アドレスに合わせてエンドレコードを出力していましたが、指定したエンドレコードでモトローラ・S タイプ・ファイルを生成できます。

### 2.6 リンク・マップ・ファイルの仕様変更

リンク・マップ・ファイルの"Mapping List" に再配置属性の ATTRIBUTE 欄を追加しました。-show=relocation\_attribute を指定した場合に、セクションに対応している再配置属性を表示します。

### 2.7 リンク・エラーのメッセージ変更

リンク・エラー "F0563100"、 "F0563120"、 "F0563121"、 "F0563122"、 "F0563123"、 "F0563124"の メッセージに、ファイル名を出力するようにしました。

### 2.8 無償評価版使用時メッセージの番号追加

無償評価版を使用してビルドする際に出力していたメッセージに対し、無償評価版の残日数のメッセージに対しては番号 W0561016 を、期限切れのメッセージに対しては番号 W0561017 を付与しました。これにより、無償評価版使用時にエラーとして処理する等、-change\_message による制御ができるようになりました。

## 2.9 アセンブラのプリデファインドマクロ\_\_FPU の追加

アセンブラソースプログラム内においてマクロ\_\_FPUが使用可能になります。

## 2.10 コンパイル・オプション -avoid\_cross\_boundary\_prefetch の追加

以下の文字列操作ライブラリ関数を文字列操作命令に展開した場合に、**4**バイト境界を意識したメモリアクセスを行います。

memchr(), strlen(), strcpy(), strncpy(), strncmp(), strncmp(), strncat()

### 2.11 注意事項の改修

以下の注意事項を改修しました。

- RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0193JJ0100
  - 1. -fint register オプション使用に関する注意事項 (No.44)

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0193

### 2.12 その他改善

- (1) コンパイル・エラーの改善
  - -merge\_files オプション指定時にコンパイル・エラー "F0530800" が発生する問題を改善しました。
- (2) 内部エラーの改善

ビルド時に内部エラーが発生する問題を改善しました。

## 2.13 サポート Windows の変更

Windows Vista のサポート期間終了に伴い、本リビジョンより、Windows Vista のサポートを終了しました。

### 3. アップデート方法

## 3.1 オンラインアップデート機能を使用する

スタートメニューから プログラム  $\rightarrow$  Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。(7月 20 日からサービス開始予定)

なお、本アップデートでライセンス・マネージャ V2.01.00 もインストールされます。

フローティング・ライセンスを使用している場合は、下記の URL からフローティング・ライセンス管理 用ソフトウェア V2.01.00 もダウンロードしてインストールしてください。

https://www.renesas.com/rx-c-download

### 3.2 Web からインストーラをダウンロードする

以下の URL からダウンロードしてインストールする。 (7月 20 日から公開予定) <a href="https://www.renesas.com/rx">https://www.renesas.com/rx</a> c download

また、上記の URL からライセンス・マネージャ V2.01.00 もダウンロードしてインストールしてください。

フローティング・ライセンスを使用している場合は、上記の URL からフローティング・ライセンス管理 用ソフトウェア V2.01.00 ダウンロードしてインストールしてください。

#### 4. 新規購入方法

ご注文の際には、製品名および発注型名の情報を最寄りの弊社営業または特約店までご連絡ください。 価格についても同様にお問い合わせください。

なお、製品名および発注型名の情報は、以下の URL からご確認いただけます。 https://www.renesas.com/rx c

以上

## 改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	2017.07.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

## ■総合お問い合わせ先

https://www.renesas.com/contact/

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証 するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じ た場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が 含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

 $\ensuremath{\texttt{©}}$  2017 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

TS Colophon 2.0