

## 【リビジョンアップ】

# CS+用 RX コード生成, e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン, RX コード生成支援ツール AP4

## 概要

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用 RX コード生成 : V1.11.00 から V1.12.00
- (2) e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン : V2.5.0 から V2.6.0
- (3) RX コード生成支援ツール AP4 : V1.10.00 から V1.11.00

## 1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RX コード生成 V1.11.00 以前の全リビジョン
- e<sup>2</sup> studio V5.2.0 (Code Generator プラグイン V2.5.0) 以前の全リビジョン
- RX コード生成支援ツール AP4 V1.10.00 以前の全リビジョン

## 2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、リリースノートをご参照ください。

- CS+ RX コード生成  
CS+ RX コード生成 V1.12.00 リリースノート (1月20日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3965>
- e<sup>2</sup> studio 用 Code Generator プラグイン  
e<sup>2</sup> studio V5.3.0 リリースノート (1月20日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3977>
- RX コード生成支援ツール AP4  
AP4 for RX V1.11.00 リリースノート (1月20日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3962>

### 2.1 サポート MCU の追加

サポート MCU に以下のグループを追加しました。

- RX ファミリ : RX24T グループ  
R5F524TAAxFM, R5F524T8AxFM

## 2.2 改修内容

以下の問題を改修しました。

### (1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0087JJ0100

1. マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット 3 の MTU3 における MTIOC3 端子設定に関する注意事項

該当 MCU : RX64M, RX71M グループ

2. 消費電力低減機能(LPC)設定時の低速オンチップ・オシレータ(LOCO)に関する注意事項

該当 MCU : RX64M, RX65N, RX651, RX71M グループ

3. CS+のサブプロジェクトおよび e<sup>2</sup> studio の複数プロジェクトの操作に関する注意事項

該当 MCU : RX ファミリ全グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0087>

## 3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は下記をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

### 3.1 CS+用 RX コード生成のアップデート方法

CS+のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0113JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(1月18日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0113>

### 3.2 e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン のアップデート方法

e<sup>2</sup> studio のアップデート方法については、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0118JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(1月18日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0118>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

### 3.3 RX コード生成支援ツール AP4 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(1月20日掲載予定)

[https://www.renesas.com/applilet\\_download](https://www.renesas.com/applilet_download)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.01.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社  
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<http://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。