

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-FPS-006A/JA	Rev.	第1版
題名	フラッシュ開発ツールキット Ver.3.0 使用上の注意		情報分類	使用上の注意事項	
適用製品	フラッシュ開発ツールキット HS6400FDIW3SR	対象ロット等 Ver.3.0	関連資料	ルネサス フラッシュ開発ツールキット 3.0 ユーザーズマニュアル RJJ10B0025-0100H	

フラッシュ開発ツールキット Ver.3.0 (FDT3.0)での F-ZTAT 書込みにおいて、下記注意事項がありますのでお客様システムをご確認ください。

1. 現象・原因

特定 PC で FDT3.0 の USB ドライバをインストールした状態で、USB 接続後、USB ケーブルを取り外すと PC の画面がブルーバックとなり、PC が停止する場合があります。

現在、本不具合が発生を確認されている PC は以下の通りです。

- (1) 東芝 DynaBook satellite 1850
- (2) DELL INSPIRON 500m

2. 対策

フラッシュ開発ツールキット Ver.3.1 で本不具合は対策されております。

フラッシュ開発ツールキット Ver.3.0 から Ver.3.1 へのアップデートプログラムがルネサスホームページ

http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/f_ztat/fdt/fdtv3_1.html

に掲載されております。

フラッシュ開発ツールキット Ver.3.0 (FDT3.0) をご購入されましたお客様は、フラッシュ開発ツールキット Ver.3.1 (FDT3.1) にバージョンアップしていただくことをお勧めいたします。

項目： アップデートプログラム Ver.3.0 Ver.3.1 **【fdt3_1.exe】**