

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-A129A/J	Rev.	第1版
題名	H8SX/1650 E6000H (HS1650EPH60H)における RTOS 拡張機能の動作不具合について		情報分類	技術情報	
適用製品	HS1650EPH60H	対象ロット等	関連資料	H8SX/1650 E6000H エミュレータ ユーザーズマニュアル (RJJ10B0039-0400H Rev.4.00)	
		SERIAL No. 0001 ~ 0041, 0045 ~ 0067			

弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。

H8SX/1650 E6000H (HS1650EPH60H)において、RTOS 拡張機能をご利用された際、RTOS 拡張機能に関連した条件設定が正常に認識されず、エミュレーション結果が異なる場合があることが判明しましたのでご連絡致します。

なお、RTOS 拡張機能を有効にしない場合には、本動作不具合は発生せず、正常にエミュレーションを行います。

【対策】

1. 本技術資料に記載されている対象製品において、RTOS 拡張機能をご利用されないお客様につきましては、RTOS 拡張機能を無効(デフォルト設定)のまま、ご使用ください。
2. RTOS 拡張機能をご利用のお客様につきましては、弊社にてハードウェアの無償修理を行います。
ルネサス製品購入時の営業窓口経由で御連絡くださいますようお願い致します。
また、弊社営業窓口が不明な場合はお手数ですが下記弊社HPからお問い合わせください。

http://www.renesas.com/jpn/contact/form_a.html

尚、本不具合対策実施後は エミュレータハードウェア Rev.が Rev.H となります。

注： SERIAL No.については、E6000H 本体部のリアパネル下部に貼り付けてあるラベルに記載しております。

