

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RL*-A082A/J	Rev.	第1版
題名	誤記訂正通知 RL78/G10 ユーザーズマニュアル Rev.3.11 の記載変更		情報分類	技術情報	
適用製品	RL78/G10 グループ R5F10Yxxx	対象ロット等 全ロット	関連資料	RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.3.11 R01UH0384JJ0311 (Dec. 2016)	

RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.3.11 (R01UH0384JJ0311)において、下記訂正がございます。

今回通知する訂正内容

訂正箇所	該当ページ	内容
4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例 表4-5 端子機能使用時のレジスタ,出力ラッチの設定例(2/4)	p.69	誤記訂正

ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。

ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No	訂正内容と該当箇所			本通知での 該当ページ
	ドキュメントNo.	和文	R01UH0384JJ0311	
1	4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例 表4-5 端子機能使用時のレジスタ,出力ラッチの設定例 (2/4)		p.69	p.2

誤記訂正の該当箇所は、**誤)太字下線**、**正)グレー・ハッチング**で記載します。

発行文書履歴

RL78/G10 ユーザーズマニュアル Rev.3.11 誤記訂正通知 発行文書履歴

文書番号	発行日	記事
TN-RL*-A082A/J	2017年7月14日	初版発行 訂正一覧の No.1 の誤記訂正(本通知です。)

1. 4.5.3 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例

表 4-5 端子機能使用時のレジスタ,出力ラッチの設定例(2/4)(p.69)

誤)

表 4-5 端子機能使用時のレジスタ, 出力ラッチの設定例(2/4)

端子名称	使用機能		省略	Pm	兼用機能出力		16ピン	10ピン
	機能名称	入出力			SAU の出力機能	SAU 以外		
省略								
P06	省略		省略	省略				
	SCLA0	入出力		1	—	×	○	—
	省略			省略				
P07	省略		省略					
	SDAA0	入出力	1	SCK01=1	TO03=0	○	—	
省略								

正)

表 4-5 端子機能使用時のレジスタ, 出力ラッチの設定例(2/4)

端子名称	使用機能		省略	Pm	兼用機能出力		16ピン	10ピン
	機能名称	入出力			SAU の出力機能	SAU 以外		
省略								
P06	省略		省略	省略				
	SCLA0	入出力		0	—	×	○	—
	省略			省略				
P07	省略		省略					
	SDAA0	入出力	0	SCK01=1	TO03=0	○	—	
省略								