

フラッシュ開発ツールキットご使用上のお願い -- IDコードダイアログボックスの表示に関する注意--

フラッシュ開発ツールキットの使用上の制限事項を連絡します。

- IDコードダイアログボックスの表示に関する注意

1. 該当製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
V.3.05 Release 00 ~ V.4.05 Release 01

2. 対象マイコン

R8CファミリR8C/2xシリーズ

3. 内容

フラッシュ開発ツールキットは、IDコードをALL H'FF に設定しているマイコンに対して自動的にIDコードの照合を行うため、IDコードを入力するためのIDコードダイアログボックスが表示されませんが、ALL H'FFであるにも関わらず IDコードダイアログボックスが表示されることがあります。

IDコードダイアログボックスが表示された際は、「FF FF FF FF FF FF FF」を入力してください。

4. 発生条件

以下のいずれかの組み合わせで書き込みをおこなった場合に発生することがあります。

- FDT V.4、E8aおよび R8CファミリR8C/2xシリーズ マイコンの組み合わせ
- FDT V.3~V.4、E8および R8CファミリR8C/2xシリーズ マイコンの組み合わせ

5. 改修予定

V.4.06 Release 00で改修済みです。(E8aエミュレータを使用する場合のみ対象)
E8エミュレータとの組み合わせによる本不具合の改修予定はありません。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.