

## RXファミリ用 統合開発環境CubeSuite+パッケージ ご使用上のお 願い

RXファミリ用CubeSuite+パッケージの使用上の注意事項を連絡します。

- リンク・オプション (ビルドオプション) を使用する場合の注意事項

### 1. 該当製品

- RXファミリ用CubeSuite+パッケージ
- RXファミリ用ライセンスを追加した無償評価版CubeSuite+パッケージ

CubeSuite+ 共通部分 V1.01.00 または V1.01.01 とCubeSuite+用のRXファミリ用C/C++コンパイラ を組み合わせて使用する場合に本注意事項に該当します。  
問題の詳細は2項で述べます。

### 2. 内容

CubeSuite+のプロパティパネルの「リンク・オプション」タブ中でセクショングループの開始アドレスを変更すると、以下のエラーメッセージが出力され、変更できない場合があります。

エラー(E0200001)

致命的なエラーが発生しました。

[エラーの直接原因]

インデックスおよびカウントは文字列内の場所を参照しなければなりません。

パラメータ名 : count

### 3. 発生条件

以下の手順を満たす場合に発生します。

- (1) 「リンク・オプション」タブ中の「セクションの開始アドレス」プロパティの右端のボタン (...と表示されています) をクリックしてセクション設定ダイアログボックスを開く。  
アドレス列とセクション列のあるテーブルが表示されます。
- (2) セクショングループの開始アドレスを、それより大きく、かつ、次に設定されているアドレスより小さいアドレスに変更する。
- (3) OKボタンをクリックする。

### 4. 回避策

以下のいずれかの方法で回避してください。

- (1) アドレスを変更後、OKボタンをクリックする前に、テーブルの別のアドレスまたは別のセクションを選択してからOKボタンをクリックする。
- (2) ダイアログボックスを使用せず、インプレース編集を行う。

### 5. 恒久対策

CubeSuite+ 共通部分の次期バージョンで改修します。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。