

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア および H8SX E100エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア およびH8SX E100エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- Windows Vista(R)環境で、統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.06.00以降と
使用する際の注意事項

1. 該当製品

以下の製品が該当します。

- (1) M16C R8C E100エミュレータソフトウェア
V.1.00 Release 00 ~ V.1.02 Release 00
- (2) H8SX E100エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 01

2. 内容

Windows Vista(R)環境で、該当製品をHigh-performance Embedded Workshop V.4.06.00以降と使用する場合、E100エミュレータに接続できません。

High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニューの「ヘルプ」から「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」を選択すると確認できます。

3. 解決策

ご使用のエミュレータソフトウェアによって、以下のとおり解決策が異なります。

(1) M16C R8C E100エミュレータソフトウェア

本問題は、9月16日にリリースした M16C R8C E100エミュレータソフトウェア V.1.02 Release 01で改修しました。

Windows Vista(R)環境で、High-performance Embedded Workshop V.4.06.00

以降と使用する場合は、M16C R8C E100エミュレータソフトウェア V.1.02 Release 01にアップデートしてください。
アップデート方法は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号 090916/tn4 を参照してください。
上記のニュースは以下のURLでも参照できます。(9月24日から公開予定)
<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/090916/tn4.htm>

(2) H8SX E100エミュレータソフトウェア

Windows Vista(R)環境で、H8SX E100エミュレータソフトウェアV.1.00 Release 01を使用する場合は、High-performance Embedded Workshop V.4.06.00以降と使用しないでください。

万一、High-performance Embedded WorkshopをV.4.06.00以降にアップデートした場合は、そのHigh-performance Embedded Workshopをアンインストールした後、H8SX E100エミュレータソフトウェアをインストールしてください。

High-performance Embedded Workshop V.4.06.00以降をバンドルしているソフトウェア製品をインストールする必要があるなど、High-performance Embedded WorkshopをV.4.06.00以降にアップデートする場合は、以下のあて先へ電子メールで連絡してください。
個別に解決策を回答します。

コンタクトセンタ csc@renesas.com

本問題は、H8SX E100エミュレータソフトウェアの次期バージョンで改修する予定です。次期バージョンのリリースはRENESAS TOOL NEWSでお知らせします。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。