

R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージの パッチプログラム提供のお知らせ

以下の2010年6月16日付RENESAS TOOL NEWSで連絡した問題を修正するためのパッチプログラムを提供します。

- 資料番号100616/tn3
外部変数の最適化を行うコンパイルオプション-OGJを使用する場合の注意
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100616tn3>
- 資料番号100616/tn4
リアルタイムOSを使用したプロジェクトをビルドする場合の注意
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100616tn4>

1. 適用製品

R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.02 Release 01

M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00

M16Cシリーズ, R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ V.5.45 Release 01

補足 : 「R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ 2010.04」には上記の
3製品が入っています。

製品の詳細は以下のURLで参照ください。

https://www.renesas.com/r8cm16c_c

2. 内容

以下の2010年6月16日付RENESAS TOOL NEWSで連絡した問題を修正します。

問題の詳細は以下のURLでご確認ください。

- 資料番号100616/tn3
外部変数の最適化を行うコンパイルオプション-OGJを使用する場合の注意
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100616tn3>
- 資料番号100616/tn4
リアルタイムOSを使用したプロジェクトをビルドする場合の注意
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100616tn4>

3. パッチプログラム入手方法

こちらからHEW_PATCH_100701.zipファイル(1.00 MB)をダウンロードしてください。
<https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000209.html>

4. 適用方法

統合開発環境High-performance Embedded Workshopが起動している場合は終了してから、以下の手順で適用してください。

- (1) ダウンロードしたHEW_PATCH_100701.zipファイルを任意のディレクトリに解凍する。
- (2) 解凍して得たPatchTool.exeを起動する。
- (3) 表示されたアップデート対象製品リストから適用する製品のチェックボックスをチェックして「アップデート」ボタンをクリックする。
- (4) 以下のダイアログメッセージが表示されるので、High-performance Embedded Workshopが起動している場合は終了して、OKボタンをクリックする。
「High-performance Embedded Workshopが起動している場合は終了してください。OKでアップデートを開始します」
- (5) アップデートが完了するとメッセージ「更新が完了しました。」が表示されるので、OKボタンをクリックする。
- (6) マルチインストールしている場合、InstallManagerでアクティブなHigh-performance Embedded Workshopを切り替えて、(2)~(5)項を繰り返す。

5. 更新プログラムの確認

以下に示す手順で更新されたプログラムを確認してください。

- (1) Windowsエクスプローラを起動する。
- (2) High-performance Embedded Workshopインストールディレクトリの以下の.dllファイルを探す。
 - R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージの場合
¥Tool¥Renesas¥nc100¥v102r01¥hew の R32C100bp.dll
 - M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージの場合
¥Tool¥Renesas¥nc308wa¥v542r00¥hew の M32Cbp.dll
 - M16Cシリーズ, R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージの場合
¥Tool¥Renesas¥nc30wa¥v545r01¥hew の M16Cbp.dll
- (3) 該当する.dllファイルを右クリックして開くメニューから「プロパティ」を選んで、ファイルのプロパティを表示する。
- (4) バージョン情報タブをクリックして、ファイルバージョンが以下の番号であるか確認する。
 - R32C100bp.dllのファイルバージョン： 1.2.1.1
 - M32Cbp.dllのファイルバージョン： 5.42.0.1
 - M16Cbp.dllのファイルバージョン： 5.45.1.1

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.