

## CubeSuite+ 用RL78および78Kファミリデバイス依存情報 V1.00.08へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のRL78および78Kファミリデバイス依存情報 CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78Kを V1.00.07からV1.00.08へリビジョンアップしました。

### 1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.07以前

以下の手順でバージョンを確認できます。

Windows XPの場合 :

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。  
V1.00.0791のように表示されますが91は無視してください。

Windows VistaおよびWindows 7の場合 :

- (1) Windowsの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のバージョンを確認する。  
V1.00.0791のように表示されますが91は無視してください。

### 2. リビジョンアップ内容

- (1) サポートマイコンの追加

以下を新規に追加しました。

78K0:

μPD78F8071, μPD78F8072, μPD78F8073, μPD78F8074, μPD78F08075,  
およびμPD78F8077

## (2) SFR情報の修正

以下のマイコンのSFR情報を修正しました。

RL78ファミリ RL78/L12 および RL78/G14グループ

詳細内容は以下のURLで確認ください。(2012年7月2日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs\\_plus/DeviceInformation\\_78K\\_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_78K_List.html)

## 3. アップデート方法

オンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちのCubeSuite+によって異なります。

### 3.1 CubeSuite+ 共通部分が V1.02.00以降である CubeSuite+製品版もしくはCubeSuite+評価版を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(7月2日からサービス開始予定)

(2) 以下URLからCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.08 をダウンロードしてインストールする。(7月5日からインストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

### 3.2 CubeSuite+ 共通部分がV1.01.01以前のCubeSuite+製品版もしくはCubeSuite+評価版を使用している場合

CubeSuite+共通部分をV1.02.00以降にアップデートした上で、3.1項のいずれかの方法でアップデートしてください。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。