

E8a エミュレータソフトウェア V.1.05 Release 02への リビジョンアップのお知らせ

E8aエミュレータソフトウェアをV.1.05 Release 01 からV.1.05 Release 02 にリビジョンアップしました。

本エミュレータソフトウェアとE8aはM16C、R8C、H8S、H8および740ファミリMCUを使用したシステムのデバッグに使用します。

製品の詳細は次のURLで参照ください。

<https://www.renesas.com/e8a>

1. リビジョンアップ内容

1.1 同梱エミュレータデバッガのリビジョンアップ

以下のエミュレータデバッガをV.1.03.00 から V.1.03.01にリビジョンアップしました。

- H8S/Tiny E8a エミュレータデバッガ

1.2 サポートMCUの追加

サポートMCUに以下のMCUを追加しました。

H8S/Tinyシリーズ

H8S/20103Rグループ: H8S/20103R および H8S/20102R

H8S/20115Rグループ: H8S/20115R および H8S/20114R

H8S/20203Rグループ: H8S/20203R および H8S/20202R

H8S/20215Rグループ: H8S/20215R および H8S/20214R

H8S/20223Rグループ: H8S/20223R および H8S/20222R

H8S/20235Rグループ: H8S/20235R および H8S/20234R

H8S/20323Rグループ: H8S/20323R および H8S/20322R

H8S/20335Rグループ: H8S/20335R および H8S/20334R

1.3 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) IOファイルの誤記

以下のIOファイルの誤記を修正しました。

H8S20103.io、H8S20115.io、H8S20203.io、H8S20215.io、H8S20223.io
および H8S20235.io

- (2) H8S/Tinyシリーズ MCUを搭載したシステムをデバッグする際の注意事項
コンフィグレーションダイアログボックスの「NMI信号グループ」項目で
「ユーザ」チェックボックスを選択できないようにしました。

問題の詳細は以下のURLでRENESAS TOOL NEWS 資料番号111016/tn7を
参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=111016tn7>

2. アップデート方法

無償でオンラインアップデートが可能です。

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) オートアップデートユーティリティを使用する。

(2013年2月5日からサービス開始予定)

- (2) ダウンロードサイトから、アップデートプログラムをダウンロードして
実行する。(2013年2月5日からアップデートプログラム掲載予定)

https://www.renesas.com/e8a_download

なお、本バージョンでは、デバッガパッケージ版アップデートプログラム
のみ用意しています。(フルパッケージ版には含まれません)

アップデートプログラム名は以下のとおりです。

- H8S/Tiny E8a エミュレータデバッガ V.1.03.01

デバッガパッケージ版には、エミュレータデバッガとユーザーズ
マニュアルのみを同梱しています。

統合開発環境High-performance Embedded Workshopは含まれませんので、
あらかじめHigh-performance Embedded Workshop V.4.08.00以降が
インストールされている環境に、本エミュレータデバッガをインストール
してください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。