

**【リビジョンアップ】**

CS+用 コード生成共通部 (CS+ for CC),  
CS+用 コード生成共通部 (CS+ for CA,CX)

**概要**

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用コード生成共通部 (CS+ for CC) : V1.12.00 から V1.13.00
- (2) CS+用コード生成共通部 (CS+ for CA,CX) : V1.09.00 から V1.10.0

**1. アップデート対象バージョン**

- CS+用コード生成 (CS+ for CC) V1.12.00 以前の全リビジョン
- CS+用コード生成 (CS+ for CA,CX) V1.09.00 以前の全リビジョン

**2. リビジョンアップ内容**

主なリビジョンアップ内容を 2.1 項に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- CS+用コード生成共通部 (CS+ for CC)  
CS+コード生成共通部 (CS+ for CC) V1.13.00 リリースノート (10月5日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20Out4173>
- CS+用コード生成共通部 (CS+ for CA,CX)  
CS+コード生成共通部 (CS+ for CA,CX) V1.10.00 リリースノート (10月5日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20Out4174>

**2.1 改修内容**

以下の問題を改修しました。

**(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0196JJ0100**

1. 旧バージョンのコード生成を使用して作成したプロジェクトを、CS+ for CC V6.00.00 および e<sup>2</sup> studio V6.0.0 でご使用になる場合の注意事項 (RL78 ファミリ)  
※新規にプロジェクトを作成した時には、該当しません。

該当 MCU : RL78/G1A, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G14 および RL78/I1A グループ

RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 および RL78/L12 グループ

2. 旧バージョンのコード生成を使用して作成したプロジェクトを、CS+ for CA,CX V4.00.01 でご使用になる場合の注意事項 (RL78 ファミリ、78K ファミリ、V850 ファミリ)  
※新規にプロジェクトを作成した時には、該当しません。

該当 MCU : RL78/G1A, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G14 および RL78/I1A グループ

RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 および RL78/L12 グループ

78K0/Ix2, 78K0/Kx2-L, 78K0R/Fx3, 78K0R/Ix3, 78K0R/Lx3, 78K0R/Kx3, 78K0R/Kx3-A

および 78K0R/Kx3-L グループ

V850ES/Jx3, V850ES/Jx3-E, V850ES/Jx3-H, V850ES/Jx3-L および V850E/Sx3-H グループ

3. コード生成ツールでソースファイルの生成先フォルダを変更した時の注意事項

該当 MCU : RL78/G1A, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G14 および RL78/I1A グループ

RL78/F12, RL78/F13, RL78/F14, RL78/F15 および RL78/L12 グループ

78K0/Ix2, 78K0/Kx2-L, 78K0R/Fx3, 78K0R/Ix3, 78K0R/Lx3, 78K0R/Kx3, 78K0R/Kx3-A

および 78K0R/Kx3-L グループ

V850ES/Jx3, V850ES/Jx3-E, V850ES/Jx3-H, V850ES/Jx3-L および V850E/Sx3-H グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0196>

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちの CS+によって異なります。

#### 3.1 CS+ V3.00.00 以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタート・メニューから プログラム → Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。(10月5日からサービス開始予定)

**注意：**ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

---

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

---

- (2) 以下の URL から必要なソフトウェアツールをダウンロードしてインストールする。

(10月5日から公開予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

### 3.2 CubeSuite+ V2.00.00～V2.02.00 を使用している場合

3.1 項と同じ方法でアップデートしてください。

### 3.3 CubeSuite+ V1.03.00 以前を使用している場合

以下の URL から無償評価版 CS+ for CC V6.00.00 または CS+ for CA,CX V4.00.01 をダウンロードしてアップデートしてください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.10.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社  
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先  
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。