

【リビジョンアップ】

R20TS0707JJ0100

Rev.1.00

RH850 スマート・コンフィグレータ V1.4.0

2021.05.16 号

概要

タイトルに記載している製品を以下のとおり、リビジョンアップします。

(1) RH850 スマート・コンフィグレータ : V1.3.0 から V1.4.0

1. アップデート対象バージョン

- RH850 スマート・コンフィグレータ V1.3.0 以前の全リビジョン

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

<https://www.renesas.com/software-tool/smart-configurator#documents>

RH850 スマート・コンフィグレータ V1.4.0 リリースノート(5月20日から掲載予定)

2.1 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0668JC0100

1. CSI マスタを使用する場合の注意事項

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/document/tnn/notes-smart-configurator-rh850-4>

(2) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0679JC0100

1. CSIG で CSI マスタおよび CSI スレーブを使用する場合の注意事項

2. CSIH で CSI マスタを使用する場合の注意事項

3. データ CRC を使用する場合の注意事項

4. ワンパルス出力およびワンショットパルス出力を使用する場合の注意事項

5. PWM 出力と三角波 PWM 出力を使用する場合の注意事項

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/document/tnn/notes-smart-configurator-rh850-5>

3. アップデート方法

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) 以下の URL から、RH850 スマート・コンフィグレータをダウンロードしてインストールする。

(5月20日から公開予定)

<https://www.renesas.com/smart-configurator#downloads>

RH850 スマート・コンフィグレータ V1.4.0

- (2) Windows のスタート・メニューから プログラム → Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデート・マネージャを起動してアップデートする。(5月20日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデート・マネージャを起動してください。
ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	May.16.21	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。