

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

日立半導体技術情報

〒100-0004
 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)
 株式会社 日立製作所 半導体グループ

製品分類	開発環境		発行番号	TN-EML-096A	Rev.	第1版
題名	E10A/E10T/E6000/E8000 エミュレータの Windows2000用 PCMCIA および PCI ドライバ の不具合について		情報 分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用 製品	E10A/E10T/E6000/E8000 エ ミュレータ	対象ロット等 2002年5月以前の Windows2000 用 PCMCIA および PCI ドライバ	関連 資料	特になし		有効期限 永年

Windows® 2000 または Windows® XP を搭載しているいくつかの PC において、E10A/E10T/E6000/E8000 エミュレータを PCMCIA または PCI I/F で接続している場合、エミュレータが正常に起動しないことがあります。

[対策方法]

(1) 下記の URL から、ご使用のエミュレータを選択し、対策版ドライバをダウンロードしてください。

<http://www.hitachisemiconductor.com/sic/jsp/japan/jpn/PRODUCTS/MPUMCU/TOOL/download/index.html>

(2) ダウンロードしたファイルを展開し、添付されている手順にしたがって、インストールしてください。

Windows®は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

(注)本文中に記載のURLは無効です。以下のURLを参照して下さい。

E10A:
http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/download_search_results.jsp&fp=/support/downloads/download_results&layerId=1182
 E10T:
http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/download_search_results.jsp&fp=/support/downloads/download_results&layerId=1184
 E6000:
http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/download_search_results.jsp&fp=/support/downloads/download_results&layerId=1161
 E8000:
http://japan.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/download_search_results.jsp&fp=/support/downloads/download_results&layerId=1163