

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジ
 問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-CSX-066A/JA	Rev.	第1版
題名	統合化開発環境(HEW3)Ver.3.0.06 リビジョンアップのお知らせ		情報分類	仕様変更	
適用製品	HEW3 同梱製品	対象ロット等	関連資料	High-performance Embedded Workshop 3 ユーザーズマニュアル 第1版 RJJ10B0028-0100H (SH 用) RJJ10B0029-0100H (H8 用)	
		HEW 2.2 HEW 3.0.x			

HEW3(High-performance Embedded Workshop 3)をV3.0.06 にリビジョンアップしました。

アップデートは以下のURL より入手できます。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/index.html>

本アップデートは Hew V2.2 以降の製品のアップデートが可能となりました。

本リビジョンのアップデート内容を以下に示します。

1. 不具合修正

1.1 ビルド用プロジェクトの消失に関する注意事項の対策

SHC Ver.8.0.00/Ver.8.0.01 または H8C Ver6.0.00 のパッケージ製品をインストールした後に、エミュレータ製品を同じフォルダへインストールした場合、ビルド用のプロジェクトタイプが表示されないという不具合を対策しました。

1.2 TCL 関数内のコマンド不正

TCL 関数 (proc コマンドで定義) 内でパラメータに接頭コード(H',D',O',B')を指定した場合、コマンドが正常に動作しないという不具合を対策しました。

【例】

```
proc mem_read {} {
md H'FFEF80 H'32 LONG
}
```

1.3 オンラインヘルプ

英文オンラインヘルプにおいて、一部の図の抜け、およびヘルプ中のリンクを修正しました。

以上