

RENESAS TOOL NEWS 2004年4月26日

## E6000, E8000, E6000H用 LANアダプタ不具合のお知らせ

E6000,E8000,E6000H用 LANアダプタ(HS6000ELN01H)に以下の不具合があることが判明しましたので報告いたします。

### 1. 対象型名

HS6000ELN01H

### 2. 内容

E6000Hシリーズエミュレータを以下の対象製番のLANアダプタ(HS6000ELN01H)と接続してご使用になる場合、LANアダプタに書き込まれているファームウェアのRev.Upが必要となります。ファームウェアのRev.Upを実施せずに接続した場合、High-performance Embedded Workshopが正常に起動できません。

LANアダプタの対象製番 : Serial.No.0001 ~ 0262

ファームウェアのRev.Upを行ったLANアダプタのRevisionは" I "以降になります。製番は、製品の裏面ラベルに記載しています。

本制限事項はE6000Hのみ該当します。E6000およびE8000に接続して使用する場合は問題ありません。

ファームウェアのRev.Up作業は弊社にて無償で行ないますので、LANアダプタを下記にご送付くださいようお願い致します。

E6000およびE8000と組み合わせてご使用される場合も無償ファームウェアRev.Upの対象です。

#### 【送付先】

〒187-8588

東京都小平市上水本町5-20-1

株式会社ルネサス テクノロジ 武蔵事業所内

株式会社ルネサス小平セミコン 品質技術部

第一デバイス品質保証グループ

TEL : 042-320-7300 (内線 : 4415)

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.