

【注意事項】

R20TS0290JJ0100

Rev.1.00

2018.03.16 号

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC),
CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX),
e² studio Code Generator プラグイン,
RL78 コード生成支援ツール AP4

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. 旧バージョンのコード生成を使用して作成した RL78/G11 用プロジェクトを開く場合の注意事項

1. 旧バージョンのコード生成を使用して作成した RL78/G11 用プロジェクトを開く場合の注意事項**1.1 該当製品**

- CS+用 RL78 コード生成 V2.15.00 (CS+ for CC V6.01)
- CS+用 RL78 コード生成 V2.15.00 (CS+ for CA,CX V6.01)
- e² studio Code Generator プラグイン V2.10.0 (e² studio V6.2.0)
- RL78 コード生成支援ツール AP4 V1.14.00

1.2 該当 MCU

- RL78 ファミリ : RL78/G11 グループ (20 ピン R5F1056A)

1.3 内容

以下の旧バージョンのコード生成を使用して作成した RL78/G11 (R5F1056A) 用プロジェクトを 1.1 項の該当製品で開く場合、エラーが発生しプロジェクトを開くことができません。

- 旧バージョン製品
 - CS+用 RL78 コード生成 V2.12.00 から V2.14.00 まで (CS+ for CC V4.01 から V6.00)
 - CS+用 RL78 コード生成 V2.12.00 から V2.14.00 まで (CS+ for CA,CX V3.03 から V4.00)
 - e² studio Code Generator プラグイン V2.0.5 から V2.9.0 (e² studio V5.2.0 から V6.1.0 まで)
 - RL78 コード生成支援ツール AP4 V1.11.00 から V1.13.00 まで

<例> RL78/G11(R5F1056A)コード生成を含む旧バージョンのプロジェクトを CS+ for CC V6.01.00 で開いた場合のエラー表示画面




図 1. エラー (E0202002) ダイアログ

1.4 回避策

1.1 項に記載した該当製品は使用せず、1.3 項に記載した旧バージョン製品をご使用ください。なお、ご使用の対象製品によって回避策が異なります。詳細は下記をご参照ください。

➤ CS+ for CC

1.1 項の該当製品をアンインストールし、以下の URL から旧バージョン製品のインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

<https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000427.html>

CS+ for CC V6.00.00

CS+のインストールおよびアンインストールは、以下のユーザーズマニュアルをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3990>

CS+ V6.00.00 統合開発環境 ユーザーズマニュアル インストーラ編

➤ CS+ for CA,CX

1.1 項の該当製品をアンインストールし、以下の URL から旧バージョン製品のインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

<https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000407.html>

CS+ for CA,CX V4.00.01

CS+のインストールおよびアンインストールは、以下のユーザーズマニュアルをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut3990>

CS+ V6.00.00 統合開発環境 ユーザーズマニュアル インストーラ編

➤ e² studio

以下の URL から旧バージョン製品のインストーラをダウンロードしてインストールしてください。その場合、1.1 項の該当製品をアンインストールするか、該当製品を残したい場合は新しいフォルダ名をインストール先として選択してください。

<https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000531.html>

e² studio V6.1.0

➤ RL78 コード生成支援ツール AP4

以下の URL から旧バージョン製品のインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

<https://www.renesas.com/ja-jp/software/D4000489.html>

RL78 用 AP4 V1.13.00

1.5 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。(2018年7月予定)

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2018.03.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。