

## 【注意事項】 統合開発環境 e<sup>2</sup> studio

### 概要

統合開発環境 e<sup>2</sup> studio の使用上の注意事項を連絡します。

1. スマート・ブラウザー機能ご使用時の注意事項
2. FIT モジュールダウンロード機能ご使用時の注意事項


### 1. スマート・ブラウザー機能ご使用時の注意事項

#### 1.1 該当製品

e<sup>2</sup> studio V3.1.2.09 ~ V5.0.0.043

#### 1.2 内容

2016年5月30日のRenesas Web サイトのリニューアル後に e<sup>2</sup> studio のスマート・ブラウザー機能を使用した場合、下記に示すエラーが表示される場合があります。



エラー表示後はスマート・ブラウザービューの文書一覧の内容がクリアされる場合があります。

#### 1.3 発生条件

以下の条件をすべて満たした場合に発生します。

- (1) 2016年5月30日以降にスマート・ブラウザー機能を使用している。
- (2) e<sup>2</sup> studio V3.1.2.09 以降を（注）使用している。  
注：スマート・ブラウザーは e<sup>2</sup> studio V3.1.2.09 で追加した機能です。
- (3) 下記(a)~(d)いずれかの操作を行っている。
  - (a) スマート・ブラウザービューで更新ボタンを押す。
  - (b) スマート・ブラウザービューを新たに表示する。
  - (c) 2016年5月29日以前に取得した文書一覧がスマート・ブラウザービュー内に残っている状態で、右クリックメニューからファイルのダウンロードを行う。
  - (d) スマート・ブラウザービューを表示していた際のワークスペースを再度使用して e<sup>2</sup> studio を起動する。

#### 1.4 回避策

ドキュメントの一覧がクリアされていなければ、ダウンロード済のドキュメントを参照することは可能です。もしドキュメントの一覧がクリアされてしまった場合でも、ダウンロード済のドキュメントは下記のフォルダ内に残ります。その他のドキュメントの検索やサンプルコードのダウンロードは Web ブラウザで Renesas Web ページより行ってください。

ダウンロード済のドキュメントが格納されているフォルダ：  
<e<sup>2</sup> studio のインストールフォルダ>¥internal¥SmartBrowser¥

## 1.5 恒久対策

e<sup>2</sup> studio V5.0.1 で改修します。(6月10日公開予定)

詳細は RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0033JJ0100 をご参照ください。

<http://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20TS0033JJ>

e<sup>2</sup> studio V4.3 については、今後のバージョンで改修予定です。

## 2. FIT モジュールダウンロード機能ご使用時の注意事項

### 2.1 該当製品

e<sup>2</sup> studio V4.0.0.026 ~ V5.0.0.043

### 2.2 内容

2016年5月30日の Renesas Web サイトのリニューアル後に e<sup>2</sup> studio でプロジェクトの新規作成または FIT Configurator により FIT モジュールのダウンロードを行おうとした時、モジュールの一覧が表示されない場合があります。

### 2.3 発生条件

以下の条件をすべて満たした場合に発生します。

- (1) 2016年5月30日以降に、2.2項に記載の操作を行っている。
- (2) e<sup>2</sup> studio V4.0.0.026 以降 (注) を使用している。  
注: FIT モジュールのダウンロードは e<sup>2</sup> studio V4.0.0.026 で追加した機能です。

### 2.4 回避策

新たな FIT モジュールが必要な場合は Web ブラウザにて Renesas Web ページよりモジュールをダウンロードし、下記のフォルダにコピーしてください。

<e<sup>2</sup> studio のインストールフォルダ>¥FITModules¥

### 2.5 恒久対策

e<sup>2</sup> studio V5.0.1 で改修します。(6月10日公開予定)

詳細は RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0033JJ0100 をご参照ください。

<http://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=R20TS0033JJ>

e<sup>2</sup> studio V4.3 については、今後のバージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.06.10	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社  
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<http://www.renesas.com/ja-jp/support/contact.html>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。