

## Renesas Flash Programmer V2.05.01への リビジョンアップのお知らせ

フラッシュ書き込みソフトウェアツール Renesas Flash ProgrammerをV2.05.00からV2.05.01へリビジョンアップします。

Renesas Flash Programmerの概要は以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/rfp>

### 1. リビジョンアップ内容

#### 1.1 サポートMCUの追加

サポートMCUに以下のMCUを追加します。

##### (1) RH850ファミリ

RH850/E1Lグループ

R7F701201 および R7F701205

RH850/E1M-Sグループ

R7F701202 および R7F701204

RH850/F1Hグループ

R7F701501 および R7F701521

##### (2) RL78ファミリ

RL78/D1Aグループ

R5F10DPK, R5F10DPL, R5F10DSJ, R5F10DSK および R5F10DSL

RL78/I1Dグループ

R5F11768, R5F1176A, R5F11778, R5F1177A, R5F117A8, R5F117AA,  
R5F117AC, R5F117BA, R5F117BC, R5F117GA および R5F117GC

##### (3) V850ファミリ

V850E2/PG4-S

UPD70F4159

#### 1.2 不具合改修

以下の問題を改修します。

該当バージョン: Renesas Flash Programmer V2.05.00

対象マイコン: RH850/F1Hグループ

内容:

データフラッシュに対し、最小単位書き込みモードでベリファイコマンド実行すると、下記エラーになる場合があります。

- (1) 読み出し許可のマイコンにベリファイコマンドを実行すると「エラー(E1014041):メモリのリード - アドレスエラー」を表示する場合があります。
- (2) 読み出し禁止のマイコンにベリファイコマンドを実行すると「エラー(E1020021):ベリファイエラー」を表示する場合があります。

## 2. アップデート方法

Renesas Flash Programmerはオンラインアップデートができます。

以下のURLからインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

(4月6日インストーラ掲載予定)

[https://www.renesas.com/rfp\\_download](https://www.renesas.com/rfp_download)

## 3. 評価版の入手方法

製品版を購入する前に、無償評価版で製品の機能や性能を評価できます。

以下のURLから無償評価版をダウンロードしてください。

(4月6日からインストーラ公開予定)

[https://www.renesas.com/tool\\_evaluation](https://www.renesas.com/tool_evaluation)

## 4. 購入方法

ご注文の際には、以下の情報を最寄りの弊社営業または特約店までご連絡ください。

製品名: フラッシュ書き込みソフトウェア Renesas Flash Programmer

受注型名: R0C00000FDW12R

価格については最寄りの弊社営業または特約店にお問い合わせください。

## 5. ユーザ登録のお願い

適切な技術サポートを提供するために、Renesas Flash Programmer ご購入後は、ユーザ登録をお願いします。

登録方法は、以下のURLをご参照ください。

<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/registration/index.html>

---

### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.