

【注意事項】

R20TS0200JJ0100

Rev.1.00

2017.09.01 号

E10A-USB エミュレータ**HS0005KCU01H および HS0005KCU02H****概要**

E10A-USB エミュレータ HS0005KCU01H および HS0005KCU02H の使用上の注意事項を連絡します。

1. H8S/2426、2426R、2424 グループおよび H8S/2456、2456R、2454 グループで E10A-USB エミュレータを使用する場合、BREQ-B#端子の機能は使用できない注意事項

1. H8S/2426、2426R、2424 グループおよび H8S/2456、2456R、2454 グループで E10A-USB エミュレータを使用する場合、BREQ-B#端子の機能は使用できない注意事項

1.1 該当製品

- E10A-USB エミュレータ HS0005KCU01H および HS0005KCU02H

1.2 該当 MCU

- H8S ファミリ

H8S/2426、2426R、2424 グループ

H8S/2456、2456R、2454 グループ

1.3 内容

H8S/2426、2426R、2424 グループおよび H8S/2456、2456R、2454 グループで E10A-USB エミュレータを使用する場合、BREQ-B#端子の機能は使用できません。

したがって、BACK-B 端子と BREQ0-B 端子の機能も動作しません。

1.4 回避策

回避策はありません。

1.5 恒久対策

恒久対策の予定はありません。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.09.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。