

**【リビジョンアップ】**

CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC),  
CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX),  
e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン,  
RL78 コード生成支援ツール AP4,  
RL78 コード生成支援ツール Applilet3

**概要**

タイトルに記載している製品を以下のとおりリビジョンアップします。

- (1) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) : V2.16.00 から V2.17.00
- (2) CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA, CX) : V2.16.00 から V2.17.00
- (3) e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグイン : V2.12.0 から V2.13.0
- (4) RL78 コード生成支援ツール AP4 : V1.15.00 から V1.16.00
- (5) RL78 コード生成支援ツール Applilet3 : V1.15.00 から V1.16.00

**1. アップデート対象バージョン**

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) V2.16.00 以前の全リビジョン
- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX) V2.16.00 以前の全リビジョン
- e<sup>2</sup> studio V7.2.0 (Code Generator プラグイン V2.11.0) 以前の全リビジョン
- RL78 コード生成支援ツール AP4 V1.15.00 以前の全リビジョン
- RL78 コード生成支援ツール Applilet3 V1.15.00 以前の全リビジョン

**2. リビジョンアップ内容**

主なリビジョンアップ内容を 2.1 項に記します。詳細は、以下のリリースノートをご参照ください。

- CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CC) および CS+用 RL78 コード生成 (CS+ for CA,CX)  
CS+ RL78 コード生成 (CS+ for CC) (CS+ for CA,CX) V2.17.00 リリースノート (1月21日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4473>
- e<sup>2</sup> studio 用 Code Generator プラグイン  
e<sup>2</sup> studio V7.3.0 リリースノート (1月21日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4471>
- RL78 コード生成支援ツール AP4  
AP4 for RL78 V1.16.00 リリースノート (1月21日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4474>
- RL78 コード生成支援ツール Applilet3  
Applilet3 for RL78 V1.16.00 リリースノート (1月21日掲載予定)  
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut4472>

## 2.1 改修内容

以下の問題を改修しました。

(1) RENESAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0370JJ0100

1. シリアル UART4 を設定する時の注意事項

該当 MCU : RL78/I1A グループ

問題の詳細は、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0370>

## 3. アップデート方法

ご使用の対象製品によってアップデート方法が異なります。

詳細は下記をご参照ください。なお、いずれも無償でアップデートできます。

### 3.1 CS+用 RL78 コード生成のアップデート方法

CS+のアップデート方法については、RENEASAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0384JJ0100 の "4. アップデート方法" をご参照ください。(1月21日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0384>

### 3.2 e<sup>2</sup> studio Code Generator プラグインのアップデート方法

e<sup>2</sup> studio のアップデート方法については、RENEASAS TOOL NEWS 資料番号 R20TS0386JJ0100 の "3. アップデート方法" をご参照ください。(1月21日掲載予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ts0386>

なお、Code Generator プラグインのみをアップデートすることはできません。

### 3.3 RL78 コード生成支援ツール AP4 および Applilet3 のアップデート方法

以下の URL から、インストーラをダウンロードしてインストールしてください。(1月21日掲載予定)

[https://www.renesas.com/applilet\\_download](https://www.renesas.com/applilet_download)

以上

## 改訂記録

| Rev. | 発行日        | 改訂内容 |      |
|------|------------|------|------|
|      |            | ページ  | ポイント |
| 1.00 | 2019.01.16 | -    | 新規発行 |
|      |            |      |      |

ルネサスエレクトロニクス株式会社  
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

## ■総合お問い合わせ先

<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。