

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社
問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A187A/J	Rev.	第1版
題名	RX64Mグループ、RX71Mグループ フラッシュメモリのP/Eサスペンドコマンドに関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX64M グループ、 RX71M グループ	対象ロット等	関連資料	RX64M グループ、RX71M グループ フラッシュメモリ ユーザーズマニュアル ハードウェア インタフェース編 Rev.1.10 (R01UH0435JJ0110)	
		全ロット			


RX64M グループ、RX71M グループ フラッシュメモリ ユーザーズマニュアル ハードウェア インタフェース編において、P/E サスペンドコマンドのフローチャートに誤記がありましたので訂正いたします。

- Page 48 of 68

「図 6.11 P/E サスペンドコマンドの使用方法」に示すフローでは、SUSRDY フラグを確認する前にプログラム/イレーズが終了していた場合に、この確認ループを抜けることができなくなります。

そのため、以下のとおりタイムアウト処理と、FRDY フラグが“1”であった場合の中断処理を追加いたします。

【変更前】



注1. コードフラッシュメモリ、データフラッシュメモリともに、イレーズ中のサスペンド遅延時間 (max) の1.1倍で判定。
イレーズ中のサスペンド遅延時間は「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」を参照。

図 6.11 P/E サスペンドコマンドの使用方法

【変更後】




図 6.11 P/E サスペンドコマンドの使用方法

以上