

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

2001 年 11 月 20 日

— 日立半導体技術情報 —

〒 100-0004

前略、下記日立マイクロコンピュータ技術情報をお送り致しますので、御検討よろしくお願い申し上げます。

東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 2 号

(日本ビル)

TEL (03) 5201-5022 (ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体グループ システムソリューション技術部

題 目	H8/3067 用 E6000 エミュレータの バスモニタボード接続時の制限事項		発行番号	TN-EML-075 A	
			分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 3. 使用上の注意事項	
適用 製品	H8/3067 E6000 エミュレータ 型名: HS3067EPI60H	対象ロット等	関連 資料	・H8/3067 シリーズ E6000 エミュレータ ユーザーズマニュアル ・バスモニタボード取扱い説明書	有効期限
		Ser.No.0001 ~0088			永年

H8/3067 用 E6000 エミュレータ(HS3067EPI60H)において、バスモニタボード(HS6000EBR01H:オプション)接続に不具合があり、SIMM メモリボード(HS6000EMS11H or HS6000EMS12H:オプション)と同時に使用できないことが判明致しました。

【不具合現象】

HS3067EPI60H に実装しているバスモニタボード接続用コネクタの高さが高いため、バスモニタボード実装後 SIMM メモリボードを実装する際、ぶつかってしまいます。よって、SIMM メモリボードとバスモニタボードを同時に実装することができません。

なお、SIMM メモリボード及びバスモニタボードのどちらか一方のみお使いになられる場合には、問題ありません。

【対応】

SIMM メモリボードとバスモニタボードを同時にお使いになられる場合には、上記バスモニタボード接続用コネクタを交換致しますので、下記にご連絡下さるようお願い致します。

【対象ロット No.】

Ser. No. : 0001 ~ 0088

【連絡先】

株式会社 日立製作所 半導体グループ 開発品質保証部 システムソフト品質保証 Gr
TEL : 042-320-7300 (内線:4454)

— 以上 —