

M3T-NC30WA V.5.30 Release 1 ご使用上のお願い

M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ
M3T-NC30WA V.5.30 Release 1の使用上の注意事項を連絡します。

- asmmacro.hインクルード時の注意事項

1. 内容

以下の発生条件をみたす場合に次のエラーが発生します。

```
[Error(ccom):asmmacro.h,line 85] parse error at near '__ASMMACRO'      ==>
pragma __ASMMACRO dsub_b(R0H,R0L)
```

2. 発生条件

asmmacro.hファイル(*)をインクルードするCソースファイルをコンパイルした場合に発生します。

- * M3T-NC30WAインストールディレクトリ下のINC30ディレクトリにあるasmmacro.hファイルを示します。

3. 発生例

次の記述を含むCソースファイルをコンパイルした場合

```
----- #include <asmmacro.h> ----
-----
```

4. 回避策

asmmacro.hファイルの85行目の先頭に文字'#'を付加してください。

```
修正前： ----- pragma
__ASMMACRO dsub_b(R0H,R0L) -----
修正後： ----- #pragma
```

5. 恒久対策

次期バージョンにて改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。