

M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア V.1.03 Release 00 ご使用上のお願い

M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア V.1.03 Release 00 の使用上の注意事項を連絡します。

- R0E521300MCU00 (R8C/3xシリーズ用MCUユニット) と使用する際の注意

1. 内容

M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア V.1.03 Release 00 を、R0E521300MCU00 (R8C/3xシリーズ用MCUユニット) と組み合わせて使用した場合以下の問題が発生します。

- (1) 高速オンチップオシレータクロックが、本来の周波数 約40 MHzで動作しません。例えば、約20 MHzの場合があります。
- (2) オプション機能選択レジスタ (OFS、0FFFFh番地)およびオプション機能選択レジスタ2(OFS2、0FFDBh番地)に、"FFh"以外の値を設定しても、"FFh"が設定されたときと同じ動作をします。

2. 回避策

R0E521300MCU00を使用する場合は、以下のM16C R8C E100 エミュレータソフトウェア のいずれかを使用してください。

- M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア
V.1.01 Release 00、V.1.02 Release 00 および V.1.02 Release 01
- 1.02 Release 01は以下のURLからダウンロードできます。
https://www.renesas.com/e100_download

3. 恒久対策

次バージョンV.1.03 Release 01で改修予定です。

リリースはツールニュースで案内します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.