

【注意事項】

R20TS0780JJ0100

Rev.1.00

2021.12.16 号

RX ファミリ

S12AD モジュール

Firmware Integration Technology, RX Driver Package

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. スマート・コンフィグレータで RX671 の S12AD1 の端子設定をする場合の注意事項

1. スマート・コンフィグレータで RX671 の S12AD1 の端子設定をする場合の注意事項

1.1 該当製品

- (1) S12AD モジュール Firmware Integration Technology (S12AD FIT モジュール)

該当するリビジョンおよびドキュメントは、以下のとおりです。

表 1.1 S12AD FIT モジュール該当製品一覧

S12AD FIT モジュールのリビジョン	資料番号
Rev.4.90	R01AN1666JJ0490
Rev.4.80	R01AN1666JJ0480

- (2) RX Driver Package

(1)の S12AD FIT モジュールは、RX Driver Package にも同梱されています。

該当する RX Driver Package の製品名、リビジョン、および同梱している S12AD FIT モジュールのリビジョンおよびドキュメントは、以下のとおりです。

表 1.2 S12AD FIT モジュール同梱製品一覧

RX Driver Package の製品名	RX Driver Package のリビジョン	資料番号	同梱している S12AD FIT モジュールのリビジョン
RX ファミリ RX Driver Package Ver.1.32	Rev.1.32	R01AN6013JJ0132	Rev.4.90
RX ファミリ RX Driver Package Ver.1.31	Rev.1.31	R01AN5975JJ0131	Rev.4.80

1.2 該当デバイス

RX671 グループ

1.3 内容と発生条件

スマート・コンフィグレータのソフトウェアコンポーネント設定を使用して、RX671のS12AD1の端子設定をする場合、S12AD1の端子設定が表示されません。そのため、S12AD1の端子設定ができません。

1.4 恒久対策

(1) S12AD FIT モジュール

Rev.4.91 以降をご使用ください。

(2) RX Driver Package

今後リリースされるRXファミリRX Driver Packageにて、本注意事項を改修したS12AD FIT モジュールを同梱する予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.16.21	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。