

E8エミュレータソフトウェア V.2.01 Release 00 ご使用上のお願い

オンチップデバッグエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- エミュレータにユーザプログラムをダウンロードする際の注意事項

1. 内容

E8エミュレータソフトウェア V.2.01 Release 00に含まれる M16C/Tiny, M16C/62P E8 エミュレータデバッガ V.1.00.00を使用してデバッグを行う際、デバッグ対象のMCUによってはユーザプログラムをエミュレータにダウンロードしたときにエラーが発生する場合があります。

2. 発生条件

デバッグ対象として以下のMCUを選択し、FE000hからFEFFFh番地のROM領域に配置されているプログラムをエミュレータにダウンロードする場合。

M30280FA, M30281FA, M30290FA, M30290FC, M30291FA, または M30291FC

3. 解決策

本内容は、E8 エミュレータソフトウェア V.2.02 Release 00で改修済です。
オンラインアップデートサイトからダウンロードし、アップデートしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。