

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8/300H Tiny シリーズ

マルチプロセッサ通信

要旨

マルチプロセッサ通信機能を使用して、受信局 A にデータ H'B8 を、受信局 B に H'DE をそれぞれ送信します。

動作確認デバイス

H8/300H Tiny シリーズ -H8/3664-

目次

1. 仕様	2
2. 使用機能説明	3
3. 動作説明	9
4. ソフトウェア説明	10
5. フローチャート	12
6. プログラムリスト	15

1. 仕様

1. 図 1 に示すようにマルチプロセッサ通信機能を使用して、受信局 A にデータ H'B8 を、受信局 B にデータ H'DE をそれぞれ送信します。
2. 送信データの通信フォーマットは、データ長が 8 ビット、マルチプロセッサビット 1 ビット、ストップビット長が 1 ビットに設定します。
3. ビットレートは 31250 (bit/s) で送信します。またデータ送信の終了時にブ레이크を出力します。




図 1 マルチプロセッサ通信

2. 使用機能説明

1. 本タスク例では、シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI : Serial Communication Interface) を使用して、マルチプロセッサ通信の送信を行ないます。図 3 にマルチプロセッサ通信のブロック図を示します。以下にマルチプロセッサ通信のブロック図について説明します。
 - マルチプロセッサ通信機能とは、調歩同期式モードでマルチプロセッサビットを付加したフォーマット (マルチプロセッサフォーマット) でシリアルデータ通信を行なうことにより、複数のプロセッサ間で通信回線を共有してデータの送受信を行なう機能です。
 - マルチプロセッサ通信を行なうとき、受信局は各々固有の ID コードが割り付けられています。シリアル通信サイクルは、受信局を指定する ID 送信サイクルと指定された受信局へ通信データを送信するデータ送信サイクルの 2 つから構成されます。
 - この ID 送信サイクルとデータ送信サイクルの区別は、マルチプロセッサビットで行ないます。マルチプロセッサビットが 1 のとき ID 送信サイクル、0 のときデータ送信サイクルとなります。
 - 送信局は、まずシリアルデータ通信を行ないたい受信局の ID コードに、マルチプロセッサビット 1 を付加した通信データを送信します。続いて、送信データにマルチプロセッサビット 0 を付加した通信データを送信します。
 - 受信局は、マルチプロセッサビットが 1 の通信データを、自局の ID と比較し一致した場合は続いて送信される通信データを受信します。一致しなかった場合は再びマルチプロセッサビットが 1 の通信データが送信されるまで通信データを読み飛ばします。
 - 送信 / 受信フォーマットは 4 種類を選択できます。マルチプロセッサフォーマットを指定した場合は、パリティビットの指定は無効です。
 - 独立した送信部と受信部を備えているので、送信と受信を同時に行なうことができます。また、送信部および受信部ともにダブルバッファ構造になっているため、連続送信・連続受信ができます。
 - 内蔵のボーレートジェネレータで任意のビットレートを選択可能です。
 - 送受信クロックソースを内部クロック、または外部クロックから選択可能です。
 - 割り込み要因には送信終了、送信データエンプティ、受信データフル、オーバランエラー、フレーミングエラー、パリティエラーの 6 種類の割り込み要因があります。
 - レシーブシフトレジスタ (RSR) は、シリアルデータを受信するためのレジスタです。RSR に RXD 端子から入力されたシリアルデータを、LSB (ビット 0) から受信した順にセットしパラレルデータに変換します。1 バイトのデータを受信すると、データは自動的に RDR へ転送されます。CPU から RSR を直接リード / ライトすることはできません。
 - レシーブデータレジスタ (RDR) は、受信したシリアルデータを格納する 8 ビットのレジスタです。1 バイトのデータの受信が終了すると、受信したデータを RSR から RDR へ転送し、受信動作を完了します。その後、RSR は受信可能となります。RSR と RDR はダブルバッファになっているため連続した受信動作が可能です。RDR は受信専用レジスタなので CPU からライトできません。
 - トランスミットシフトレジスタ (TSR) は、シリアルデータを送信するためのレジスタです。TDR から送信データをいったん TSR に転送し、LSB (ビット 0) から順に TXD 端子に送出することでシリアルデータ送信を行ないます。1 バイトのデータを送信すると、自動的に TDR から TSR へ次の送信データを転送し、送信を開始します。ただし、TDR にデータが書き込まれていない (TDRE に 1 がセットされている) 場合には TDR から TSR へのデータ転送は行ないません。CPU から TSR を直接リード / ライトすることはできません。
 - トランスミットデータレジスタ (TDR) は、送信データを格納する 8 ビットのレジスタです。TSR の"空"を検出すると、TDR に書き込まれた送信データを TSR に転送し、シリアルデータ送信を開始します。TSR のシリアルデータ送信中に、TDR に次の送信データをライトしておくと、連続送信が可能です。TDR は、常に CPU によるリード / ライトが可能です。
 - シリアルモードレジスタ (SMR) は、シリアルデータ通信フォーマットの設定と、ボーレートジェネレータのクロックソースを選択するための 8 ビットのレジスタです。SMR は、常に CPU によるリード / ライトが可能です。
 - シリアルコントロールレジスタ 3 (SCR3) は、送信 / 受信動作、調歩同期式モードでのクロック出力、割り込み要求の許可 / 禁止、および送信 / 受信クロックソースの選択を行なう 8 ビットのレジスタです。SCR3 は、常に CPU によるリード / ライトが可能です。

- 図2にマルチプロセッサフォーマットを使用したシリアルデータを,表1にマルチプロセッサフォーマットを示します。




図2 マルチプロセッサビットを使用したシリアルデータ

表1 マルチプロセッサフォーマット

MSR				シリアル通信フォーマットとフレーム長												
CHR	PE	MP	STOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	*	1	0	S	8ビットデータ								MPB	STOP		
0	*	1	1	S	8ビットデータ								MPB	STOP	STOP	
1	*	1	0	S	7ビットデータ							MPB	STOP			
1	*	1	1	S	7ビットデータ							MPB	STOP	STOP		

【記号説明】 S : スタートビット
 STOP : ストップビット
 MPB : マルチプロセッサビット

* : Don't care




図3 マルチプロセッサ通信機能のブロック図

- シリアルステータスレジスタ (SSR) は、SCI3 の動作状態を示すステータスフラグと、マルチプロセッサビットを内蔵した 8 ビットのレジスタです。SSR は常に CPU からリード / ライトできます。ただし、TDRE、RDRF、OER、PER、FER へ 1 をライトすることはできません。また、これらに 0 をライトしてクリアするためには、あらかじめ 1 をリードしておく必要があります。また、TEND および MPBR はリード専用であり、ライトすることはできません。
- ビットレートレジスタ (BRR) は、SMR の CKS1、CKS0 で選択されるボーレートジェネレータの動作クロックとあわせて、送信 / 受信のビットレートを設定する 8 ビットのレジスタです。BRR は常に CPU によるリード / ライトが可能です。
- 表 2 に、調歩同期式モードの BRR の設定例を示します。表 2 はアクティブモードで、OSC が 16 MHz のときの値を示しています。

表 2 ビットレートに対する BRR の設定例 (調歩同期式モード)

R ビットレート (bit/s)	110	150	300	600	1200	2400	4800	9600	19200	31250	38400
n	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
N	70	207	103	207	103	207	103	51	25	15	12
誤差 (%)	0.03	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.16

- 【注】 1. 誤差は 1%以内となるように設定します。
2. BRR の設定値は以下の計算式で始まります。

$$N = \frac{OSC}{64 \times 2^{2n} \times B} \times 10^6 - 1$$

B: ビットレート (bit/s)

N: ボーレートジェネレータの BRR の設定値 ($0 \leq N \leq 255$)

OSC: ϕ OSC の値 (MHz) = 16 MHz

n: SMR の CKS1、CKS0 の設定値 ($0 \leq n \leq 3$) (n とクロックの関係は表 3 を参照)

表 3 n とクロックの関係

n	クロック	SMR の設定値	
		CKS1	CKS0
0	ϕ	0	0
1	$\phi/4$	0	1
2	$\phi/16$	1	0
3	$\phi/64$	1	1

3. 表 2 の誤差は以下の計算式で求めた値を小数点第 3 位を四捨五入して表示してあります。

$$\text{誤差 (\%)} = \left\{ \frac{\phi \times 10^6}{(N + 1) \times B \times 64 \times 2^{2n-1}} - 1 \right\} \times 100$$

4. OSC が 16 MHz のときの最大ビットレート (調歩同期式モード) は、500000 (bit/s) になります。ただし、設定値は、n = 0、N = 0 のときです。

- 調歩同期式モードは、通信開始を意味するスタートビットと通信終了を意味するストップビットとをデータに付加したキャラクタを送信 / 受信し、1 キャラクタ単位で同期をとりながらシリアル通信を行なうモードです。
- SCI3 内部では、送信部と受信部は独立しているので、全二重通信を行なうことができます。また、送信部と受信部がともにダブルバッファ構造になっているので、送信中にデータのライト、受信中にデータのリードができ、連続送信 / 受信が可能です。
- 調歩同期式通信では、通信回線は通常マーク状態 (High レベル) に保たれています。SCI3 では通信回線を監視し、スペース (Low レベル) になったところをスタートビットとみなしてシリアル通信を開始します。
- 通信データの 1 キャラクタはスタートビット (Low レベル) から始まり、送信 / 受信データ (LSB ファースト：最下位ビットから)、パリティビット (High または Low レベル)、最後にストップビット (High レベル) の順で構成されます。
- 調歩同期式モードでは、受信時にスタートビットの立ち下がりエッジで同期化を行ないます。また、データを 1 ビット期間の 16 倍の周波数のクロックの 8 番目でサンプリングするので、各ビットの中央で通信データを取り込みます。
- SCI3 クロック (SCK3) は、SCI3 のクロック入出力端子です。
- SCI3 レシーブデータ入力 (RXD) は、SCI3 の受信データ入力端子です。
- SCI3 トランスミットデータ出力 (TXD) は、SCI3 の送信データ出力端子です。
- SCI3 の割り込み要因には、送信終了、送信データエンプティ、受信データフルおよび 3 種類の受信エラー (オーバランエラー、フレーミングエラー、パリティエラー) の計 6 種類があり、共通のベクタアドレスが割り付けられています。
- 各割り込み要求は、SCR3 の TIE, RIE で許可 / 禁止できます。
- SSR の TDRE が 1 にセットされると TXI が発生します。SSR の TEND が 1 にセットされると、TEI が発生します。この 2 つの割り込みは送信時に発生します。
- SSR の TDRE は初期値が 1 になっています。したがって送信データを TDR へ転送する前に SCR3 の TIE を 1 にセットして送信データエンプティ割り込み要求 (TXI) を許可すると、送信データが準備されていなくても TXI が発生します。
- SSR の TEND は初期値が 1 になっています。したがって、送信データを TDR へ転送する前に SCR3 の TEIE を 1 にセットして送信終了割り込み要求 (TEI) を許可すると、送信データが送信されていなくても TEI が発生します。
- 送信データを TDR へ転送する処理を割り込み処理ルーチンの中で行なうようにすることで、これらの割り込みを有効に利用できます。また、これらの割り込み要求 (TXI, TEI) の発生を防ぐためには、送信データを TDR へ転送した後に、これらの割り込み要求に対応する許可ビット (TIE, TEIE) を 1 にセットします。
- SSR の RDRF が 1 にセットされると RXI が発生します。OER, PER, FER のいずれかが 1 にセットされると ERI が発生します。この 2 つの割り込み要求は受信時に発生します。

2. 表 4 に本タスク例の機能割り付けを示します。表 4 に示すように機能を割り付け、調歩同期式シリアルデータ送信を行ないます。

表 4 機能割り付け

機能	機能割り付け
TSR	シリアルデータを送信するためのレジスタ
TDR	送信データを格納するレジスタ
SMR	シリアルデータ通信フォーマット、ボーレートジェネレータのクロックソースの設定
SSR	SCI3 の動作状態を示すステータスフラグ
BRR	送信 / 受信のビットレートを設定
PMR1	TXD 出力端子設定
SCK3	SCI3 のクロック出力端子
TXD	SCI3 の送信データ出力端子

3. 動作説明

図4に動作原理を示します。図4に示すようなハードウェア処理, およびソフトウェア処理によりマルチプロセッサ通信機能による送信を行ないます。




図4 マルチプロセッサ通信機能による送信の動作原理

4. ソフトウェア説明

4.1 モジュール説明

表 5 に本タスク例におけるモジュール説明を示します。

表 5 モジュール説明

モジュール名	ラベル名	機能
メインルーチン	main	転送データの設定, マルチプロセッサ通信機能の設定, 4 バイトのデータを送信したところで終了

4.2 引数の説明

表 6 に本タスク例における引数の説明を示します。

表 6 引数の説明

引数名	機能	使用モジュール名	データ長	入出力
STD0 ~ STD3	調歩同期式シリアル送信データ	メインルーチン	1 バイト	出力

4.3 使用内部レジスタ説明

表 7 に本タスク例における使用内部レジスタ説明を示します。

表 7 使用内部レジスタ説明

レジスタ名		機能	アドレス	設定値
SMR	COM	シリアルモードレジスタ (コミュニケーションモード) : COM = 0 のとき, コミュニケーションモードを調歩同期式モードに設定	H'FFA8 ビット 7	0
	CHR	シリアルモードレジスタ (キャラクタレングス) : CHR = 0 のとき, 調歩同期式モード時におけるデータ長を 8 ビットデータに設定	H'FFA8 ビット 6	0
	PE	シリアルモードレジスタ (パリティイネーブル) : PE = 1 のとき, 調歩同期式モードで, 送信時にパリティビットの付加およびチェックを禁止	H'FFA8 ビット 5	0
	STOP	シリアルモードレジスタ (ストップビットレングス) : STOP = 0 のとき, 調歩同期式モードでのストップビットの長さを 1 ビットに設定	H'FFA8 ビット 3	0
	MP	シリアルモードレジスタ (マルチプロセッサモード) : MP = 1 のとき, マルチプロセッサ通信機能を許可	H'FFA8 ビット 2	1
	CKS1 CKS0	シリアルモードレジスタ (クロックセレクト 1, 0) : CKS1 = 0, CKS0 = 0 のとき, 内蔵ポーレートジェネレータのクロックソースをφクロックに設定	H'FFA8 ビット 1 ビット 0	CKS1 = 0 CKS0 = 0
BRR	ビットレートレジスタ : BRR = H'0F のとき, SMR の CKS1, CLS0 で選択されるポーレートジェネレータの動作クロックとあわせた送信のビットレートを 31250 (bit/s) に設定	H'FFA9	H'0F	

表 7 使用内部レジスタ説明 (つづき)

レジスタ名		機能	アドレス	設定値
SCR3	TE	シリアルコントロールレジスタ 3 (トランスミットイネーブル) : TE = 0 のとき, 送信動作を禁止 (TXD 端子はトランスミットデータ端子)	H'FFAA ビット 5	0
	CKE1 CKE0	シリアルコントロールレジスタ 3 (クロックイネーブル 1, 0) : CKE1 = 0, CKE0 = 1 のとき, 調歩同期式モードにおいてクロックソースを内部クロック, SCK3 端子機能をクロック出力に設定	H'FFAA ビット 1 ビット 0	CKS1 = 0 CKS0 = 1
TDR		トランスミットデータレジスタ : 送信データを格納する 8 ビットのレジスタ	H'FFAB	—
SSR	TDRE	シリアルステータスレジスタ (トランスミットデータエンプティ) : TDRE = 0 のとき, TDR にライトされた送信データが TSR に転送されていないことを示す : TDR = 1 のとき, TDR に送信データがライトされていない, または TDR にライトされた送信データが TSR に転送されたことを示す	H'FFAC ビット 7	1
	TEND	シリアルステータスレジスタ (トランスミットエンド) : TEND = 0 のとき, 送信中であることを示す : TEND = 1 のとき, 送信を終了したことを示す	H'FFAC ビット 2	1
	MPBR	シリアルステータスレジスタ (マルチプロセッサビットレシーブ) : MPBR = 0 のとき, マルチプロセッサビットが 0 のデータを受信した : MPBR = 1 のとき, マルチプロセッサビットが 1 のデータを受信した	H'FFAC ビット 1	0
	MPBT	シリアルステータスレジスタ (マルチプロセッサビットトランスファ) : MPBT = 0 のとき, マルチプロセッサビット 0 を送信 : MPBT = 1 のとき, マルチプロセッサビット 1 を送信	H'FFAC ビット 0	0
PMR1	PMR11	ポートモードレジスタ 1 (P22/TXD 端子機能切り替え) : PMR11 = 1 のとき, P22/TXD 端子を TXD 出力端子機能に設定	H'FFE0 ビット 1	1

4.4 使用 RAM 説明


表 8 に本タスク例で使用する RAM の説明を示します。

表 8 使用 RAM 説明


ラベル名	機能	アドレス	使用モジュール名
STD0	調歩同期式シリアル送信データの 1 バイト目を格納	H'FB80	メインルーチン
STD1	調歩同期式シリアル送信データの 2 バイト目を格納	H'FB81	メインルーチン
STD2	調歩同期式シリアル送信データの 3 バイト目を格納	H'FB82	メインルーチン
STD3	調歩同期式シリアル送信データの 4 バイト目を格納	H'FB83	メインルーチン
counter	調歩同期式シリアル送信動作を 4 カウントする 8 ビットカウンタ	H'FB84	メインルーチン

5. フローチャート

(a) メインルーチン



【注】 1. 本例ではスタックポインタはINIT.SRC (アセンブリ言語) で設定してあります。
2. クロック同期式 (同時送受信) ではOER, FER, PERを0クリアしておく必要があります。



5.1 リンクアドレス指定

セクション名	アドレス
CV1	H'0000
P	H'0100
B	H'FB80

6. プログラムリスト

INIT.SRC(プログラムリスト)

```

.EXPORT _INIT
.IMPORT _main
;
.SECTION P, CODE
_INIT:
MOV.W #H'FF80,R7
LDC.B #B'10000000,CCR
JMP @_main
;
.END

```

```

/*****
/*
/* H8/300H Tiny Series -H8/3664-
/* Application Note
/*
/* 'MultiProcessor Communications'
/*
/* Function
/* : Serial Communication Interface
/* -Multi-Processor Communication
/*
/* External Clock : 16MHz
/* Internal Clock : 16MHz
/* Sub Clock : 32.768kHz
/*
*****/

#include <machine.h>

/*****
/* Symbol Definition
*****/
struct BIT {
    unsigned char b7:1; /* bit7
    unsigned char b6:1; /* bit6
    unsigned char b5:1; /* bit5
    unsigned char b4:1; /* bit4
    unsigned char b3:1; /* bit3
    unsigned char b2:1; /* bit2
    unsigned char b1:1; /* bit1
    unsigned char b0:1; /* bit0
};

```

```

#define SMR      *(volatile unsigned char *)0xFFA8      /* Serial Mode Register      */
#define SMR_BIT (*(struct BIT *)0xFFA8)                /* Serial Mode Register      */
#define COM      SMR_BIT.b7                            /* Communication Mode        */
#define CHR      SMR_BIT.b6                            /* Character Length          */
#define PE       SMR_BIT.b5                            /* Parity Enable             */
#define PM       SMR_BIT.b4                            /* Parity Mode               */
#define STOP     SMR_BIT.b3                            /* Stop Bit Length           */
#define MP       SMR_BIT.b2                            /* Multiprocessor Mode       */
#define CKS1     SMR_BIT.b1                            /* Clock Select 1            */
#define CKS0     SMR_BIT.b0                            /* Clock Select 0            */
#define BRR      *(volatile unsigned char *)0xFFA9      /* Bit Rate Register         */
#define SCR3     *(volatile unsigned char *)0xFFAA      /* Serial Control Register 3 */
#define SCR3_BIT (*(struct BIT *)0xFFAA)                /* Serial Control Register 3 */
#define TIE      SCR3_BIT.b7                            /* Transmit Interrupt Enable  */
#define RIE      SCR3_BIT.b6                            /* Receive Interrupt Enable   */
#define TE       SCR3_BIT.b5                            /* Transmit Enable           */
#define RE       SCR3_BIT.b4                            /* Receive Enable            */
#define MPIE     SCR3_BIT.b3                            /* Multiprocessor Interrupt Enable */
#define TEIE     SCR3_BIT.b2                            /* Transmit End Interrupt Enable */
#define CKE1     SCR3_BIT.b1                            /* Clock Enable 1            */
#define CKE0     SCR3_BIT.b0                            /* Clock Enable 0            */
#define TDR      *(volatile unsigned char *)0xFFAB      /* Transmit Data Register    */
#define SSR      *(volatile unsigned char *)0xFFAC      /* Serial Status Register    */
#define SSR_BIT (*(struct BIT *)0xFFAC)                /* Serial Status Register    */

#define TDRE     SSR_BIT.b7                            /* Transmit Data Register Empty */
#define RDRF     SSR_BIT.b6                            /* Receive Data Register Full  */
#define OER      SSR_BIT.b5                            /* Overrun Errorr            */
#define FER      SSR_BIT.b4                            /* Framing Errorr            */
#define PER      SSR_BIT.b3                            /* Parity Errorr              */
#define TEND     SSR_BIT.b2                            /* Transmit End               */
#define MPBR     SSR_BIT.b1                            /* Multiprocessor Bit Receive  */
#define MPBT     SSR_BIT.b0                            /* Multiprocessor Bit Transfer */
#define PMR1_BIT (*(struct BIT *)0xFFE0)                /* Port Mode Register 1      */
#define PMR11    PMR1_BIT.b1                            /* Port Mode Register 1 bit1  */
#define RDR      *(volatile unsigned char *)0xFFAD      /* Receive data Register      */

/*****
/*   関数定義
/*****
extern void  INIT( void );                               /* SP Set                    */
void  main  ( void );
    
```

```

/*****
/* RAM Allocation
*****/
unsigned char  STD[4];
unsigned char  counter;

/*****
/* Vector Address
*****/
#pragma section  V1                      /* VECTOR SECTOIN SET
void (*const VEC_TBL1[])(void) = {
/* 0x00 - 0x0f */
    INIT                      /* 00 Reset
};

#pragma section                          /* P
/*****
/* Main Program
*****/
void main ( void )
{

    unsigned char  *sptr;

    TE = 0;                      /* Clear Serial Transmitting
    SCR3 = 0x01;                 /* Initialize Serial Control Register 3
    SMR = 0x04;                 /* Initialize Serial Mode Register
    BRR = 0x0F;                 /* Initialize Bit Rate Register
    for(counter = 0 ; counter < 1 ; counter++){
        ;
    }

    OER = 0;                    /* Clear OER
    FER = 0;                    /* Clear FER
    PER = 0;                    /* Clear PER

    TDRE = 0;                  /* Clear TDRE
    TEND = 0;                  /* Clear TEND

    PMR11 = 1;                 /* Initialize Output Port TXD

    TE = 1;                    /* Start Serial Transmitting

    sptr = &STD[0];            /* Initialize Serial Transmitting Data Address
    STD[0] = 0x01;             /* Set Serial Transfer Data 0
    STD[1] = 0xB8;             /* Set Serial Transfer Data 1
    STD[2] = 0x02;             /* Set Serial Transfer Data 2
    STD[3] = 0xDE;             /* Set Serial Transfer Data 3

    MPBT = 0;                  /* Clear Multiprocessor Bit Transfer

    for(counter = 0 ; counter < 4 ; counter++){
        /* Serial Transmitting Data Counter 4 Loop

```

```
while(TDRE != 1){                                /* End Serial Transmitting */
    ;
}

MPBT = ~MPBT;                                    /* Initialize Multiprocessor Bit Transfer */

TDR = *sptr;                                      /* Save Serial Transmitting Data */

sptr++;                                           /* Increment Serial Transmitting Data Address */

}

while(TEND != 1){                                /* End Serial Transmitting */
    ;
}

for(counter = 0 ; counter < 10 ; counter++){    /* dummy Wait */
    ;
}

TE = 0;                                           /* Initialize Transmitting Enable */

while(1){
    ;
}
}
```

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2003.02.26	—	初版発行
2.00	2005.07.22	—	第 2 版発行

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりますは、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。