

# RH850コンパイラ CC-RH 割り込み/例外

ルネサス システムデザイン株式会社 ツールビジネス事業部 ツール技術部

2014/10/7 Rev. 1.00

R20UT3215JJ0100

#### RH850**の割り込み**


RH850の割り込み/例外は、直接ベクタ方式とテーブル参照方式の2種類の方式があります。


デフォルトでは直接ベクタ方式が選択されており、発生要因毎に固定の ハンドラ・アドレスに分岐して、分岐先のコードを実行します。

例外/割り込み	PSW.EBV = 0	PSW.EBV = 1	RINT = 0	RINT = 1
	ベースレジスタ		オフセットアドレス	
RESET	RBASE	なし	000 <sub>H</sub>	000 <sub>H</sub>
SYSERR		EBASE	010 <sub>H</sub>	010 <sub>H</sub>
HVTRAP			020 <sub>H</sub>	020 <sub>H</sub>
FETRAP			030 <sub>H</sub>	030 <sub>H</sub>
TRAP0			040 <sub>H</sub>	040 <sub>H</sub>
TRAP1			050 <sub>H</sub>	050 <sub>H</sub>
RIE			060 <sub>H</sub>	060 <sub>H</sub>
FPP/FPI			070 <sub>H</sub>	070 <sub>H</sub>
UCPOP			080 <sub>H</sub>	080 <sub>H</sub>
MIP/MDP/ITLBE/DTLBE			090 <sub>H</sub>	090 <sub>H</sub>
PIE			0A0 <sub>H</sub>	0A0 <sub>H</sub>


今回は直接ベクタ方式の割り込み/例外をCC-RHにより定義する方法を説明します。

#### 直接ベクタ方式のイメージ





#### テーブル参照方式のイメージ



#### 割り込み/例外ハンドラの記述方法

C言語で割り込み/例外関数を記述する場合、#pragma interrupt 指令を使用してください。


#pragma interrupt 関数名 (割り込み仕様 [,割り込み仕様])

- 「割り込み仕様」に指定可能な文字列はマニュアルに記載しております。
- 「関数名」で指定した関数を割り込み/例外ハンドラとして、コード生成時 に必要なレジスタの退避・復帰処理を追加します。

```
例:例外"SYSERR"発生時に割り込み関数"func"を実行する場合

#pragma interrupt func(priority=SYSERR, callt=true, fpu=true)
  void func1(unsigned long feic)
  {
    ユーザー記述処理;
  }
```

#### 割り込み/例外ハンドラの出力コードイメージ



#### 割り込み/例外ベクタ(1/2)

割り込み/例外ベクタとは、各ハンドラアドレスに割り込み/例外関数への分岐命令を記述したものです。直接ベクタ方式時に使用します。

CS+で新規プロジェクトを作成した場合には、割り込み/例外ベクタのサンプルとして"vecttbl.asm"がプロジェクトに登録されています。本ファイルを必要に応じてカスタマイズしてご使用ください。


```
.section "RESET", text
.align 512
jr32 __start; RESET

.align 16
jr32 _Dummy; SYSERR

.align 16
jr32 _Dummy; HVTRAP
```

デフォルトでは、割り込み/例外ベクタをRESETセクションとして、 SYSERR/HVTRAP/FETRAP 等の対応するオフセット位置に、ダミー関数"\_Dummy" あるいは"Dummy\_EI" に分岐させる命令を配置しています。

# 割り込み/例外ベクタ(2/2)



## 割り込み/例外の定義方法(1/4)

各発生要因に対応するオフセットアドレスのジャンプ命令をお客様自身で 定義した割り込み/例外ハンドラへのジャンプ命令に変更してください。

例:割り込みINTn(優先度0)発生時に割り込み関数"func"を実行する場合

PSW.EBV=0の場合、INTn(優先度0) はRBASEレジスタ値から0x100のオフセットアドレスとなります。そのためRESETセクションの先頭から0x100の位置にあるジャンプ命令を変更してください。

```
.section "RESET", text
.align 512
jr32 __start; RESET

ox100のオフセット jr32 _Dummy; SYSERR
...
.align 16
jr32 _func; INTn(priority0) <- 関数funcへの分岐命令に変更
...
```

#### 割り込み/例外の定義方法(2/4)

割り込み/例外ベクタが配置されるRESETセクションを適切なアドレスに配置させてください。

例:割り込みINTn(優先度O)がRBASEをベースレジスタとする場合

RESETセクションをRBASEレジスタ値と同じアドレスに配置させてください。RBASEレジスタ値の初期値0x00で使用する場合は、RESETセクションも0x00番地に配置させてください。



## 割り込み/例外の定義方法(3/4)

関数"func"を#pragma interrupt 指令を使用して割り込み/例外ハンドラとしてコンパイルしてください。

例:INTn(優先度0)の割り込み関数"func"を定義する場合

```
#pragma interrupt func(enable=true, callt=true, fpu=true)
void func(unsigned long eiic)
{
ューザ記述処理;
}
```

「割り込み仕様」に指定した規則に従い、関数"func"のコード生成時に入口コードと出口コードを生成します。

# 割り込み/例外の定義方法(4/4)

