

## Product Change Notice (PCN)

件名：TFLGA/ LFBGA/ TFBGA 製品基板部材変更のご案内

発行日：10/7/2022

出荷開始予定日：1/1/2023

### 改版履歴：

初回リリース: 10/5/2022 IMO-AB-22-0117-1

**Revision 1 : 10/7/2022 対象製品リストの更新**

### 変更内容の説明：

2 頁以降の型名一覧に掲載している各製品の TFLGA、LFBGA および TFBGA パッケージに対して、基板部材（コア材、穴埋め材）の変更を実施致します。

### 対象製品リスト：

2 頁以降の型名一覧を参照して下さい。

### 変更の理由：

基板部材メーカーの供給終了のため。

### 外形、実装、機能、品質、信頼性への影響：

基板コア材が変更になる製品は、基板の色合いが少し変わりますが、外形に変更はありません。

実装、機能、品質、信頼性：影響は有りません。

### 製品の識別方法：

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。

### 信頼性データについて：

2022 年 10 月末から信頼性データ提供可能です。

サンプル出荷予定日：非該当

製品/材料の化学物質データ：弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

型名一覧:

発注型名	変更点		product	pkg type
	基板コア材	基板穴埋め材		
R1LV1616HBG-4SI#B0	変更	-	R1LV1616HBG ファミリ	TFBGA
R1LV1616HBG-4SI#S0	変更	-	R1LV1616HBG ファミリ	TFBGA
R1LV1616HBG-5SI#B0	変更	-	R1LV1616HBG ファミリ	TFBGA
R1LV1616HBG-5SI#S0	変更	-	R1LV1616HBG ファミリ	TFBGA
R2J30513LG#W2	変更	-	DSC ファミリ	TFLGA
R7S910002CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910006CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910007CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910011CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910013CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910015CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910016CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910017CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910018CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910020CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910021CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910022CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910023CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910025CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910026CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910027CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910028CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910035CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910036CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910037CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910045CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910046CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910047CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910048CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA

R7S910051CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910052CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910055CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910056CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910115B07CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910117B03CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910117B05CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910118B04CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910118CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R7S910120B01CBG#AC0	-	変更	RZ ファミリ	LFBGA
R9A06G043GBG#AC0	-	変更	EC-1	LFBGA
R7FA6M3AF2CBG#AC0	-	変更	RA ファミリ	LFBGA
R7FA6M3AF3CBG#AC0	-	変更	RA ファミリ	LFBGA
R7FA6M3AH2CBG#AC0	-	変更	RA ファミリ	LFBGA
R7FA6M3AH3CBG#AC0	-	変更	RA ファミリ	LFBGA
R7FS5D97C2A01CBG#AC0	-	変更	SYNERGY ファミリ	LFBGA
R7FS5D97C3A01CBG#AC0	-	変更	SYNERGY ファミリ	LFBGA
R7FS5D97E2A01CBG#AC0	-	変更	SYNERGY ファミリ	LFBGA
R7FS5D97E3A01CBG#AC0	-	変更	SYNERGY ファミリ	LFBGA
R7FS7G27G2A01CBG#AC0	-	変更	SYNERGY ファミリ	LFBGA
R7FS7G27H2A01CBG#AC0	-	変更	SYNERGY ファミリ	LFBGA
R5F5651CDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F5651CDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F5651CHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F5651CHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F5651EDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F5651EDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F5651EHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F5651EHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NCDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NCDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NCHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NCHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NEDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NEDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NEHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F565NEHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NDDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NDDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NDHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NDHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NNDDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NNDDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NNHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F566NNHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572MDDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572MDDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572MDHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA

R5F572MDHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572MNDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572MNDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572MNHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572MNHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NDDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NDDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NDHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NDHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NNDDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NNDGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NNHDBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R5F572NNHGBG#20	-	変更	RX ファミリ	LFBGA
R4F2153VBR25KDV	変更	-	H8S ファミリ	LFBGA
R5F61662N50LGV	変更	-	H8SX ファミリ	TFLGA
R5F61665D50LGV	変更	-	H8SX ファミリ	TFLGA
R4F24279NVLPV	変更	-	H8S ファミリ	TFLGA
DF2117RVLP20DHV	変更	-	H8S ファミリ	TFLGA
DF2117RVPLP20HV	変更	-	H8S ファミリ	TFLGA
R4F2113DLG#U0	変更	-	H8S ファミリ	TFLGA
R4F2113NLG#U0	変更	-	H8S ファミリ	TFLGA
R5F56216BDLD#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F56217BDLD#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F56218BDLD#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F56216BDLE#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F56217BDLE#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F56218BDLE#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F562N7ADLE#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F562N7BDLE#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F562N8ADLE#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA
R5F562N8BDLE#U0	変更	-	RX ファミリ	TFLGA