

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

MAEC TECHNICAL NEWS

No.M740-103-0301

7540 グループワнтаイム PROM 版 M37540E8 バージョンアップのお知らせ

| | | | |
|--------|----------------------------------|--------|--|
| 分 類 | ドキュメント正誤表 注意事項 ノウハウ その他 | 対 象 | ワнтаイム PROM 版： M37540E8FP M37540E8GP M37540E8SP |
|--------|----------------------------------|--------|--|

テクニカルニュース No.M740-92-0104 (2001 年 4 月発行) ならびに No.M740-95-0110 (2001 年 10 月発行) の「タイマ Y、Z に関する注意事項」にて予定していましたが、7540 グループワнтаイム PROM 版 M37540E8 の恒久対策済み製品が発売されていますのでご連絡します。

恒久対策済み製品と未対策の製品の識別は、三菱製造ナンバーの違いにより行います。

| | 現行品 (未対策品) | 恒久対策品 | 詳細説明 |
|------------|---------------|---------|---|
| M37540E8FP | XXXXXX | XXXBXXX | 三菱製造ナンバーを 6 桁から 7 桁に変更し、4 桁目にアルファベットの 'B' を追加して識別します。 |
| M37540E8GP | XXXX | XXXB | 三菱製造ナンバーを 4 桁から 5 桁に変更し、1 桁目にアルファベットの 'B' を追加して識別します。 |
| M37540E8SP | XXXAXXX | XXXBXXX | 三菱製造ナンバーの 4 桁目のアルファベットを 'A' から 'B' に変更して識別します。 |

注) 4 桁目もしくは 1 桁目の識別記号はランニングナンバーを示し、今後において 'B' 固定ではありません。従って 'B' 以降が恒久対策品となります。

テクニカルニュース No.M740-92-0104、ならびに No.M740-95-0110 の「タイマ Y、Z に関する注意事項」に示すソフトウェアによる対策を、本恒久対策品に使用しても動作上の問題はありません。